

**Centrale nucléaire • Tricastin**

---

# **Conditions de la poursuite de fonctionnement du réacteur n° 1 après son quatrième réexamen périodique**

**Rapport à l'attention de Madame la ministre de  
la Transition énergétique**

---

CODEP-LYO-2023-039447 • juillet 2023

# Sommaire

<b>1. Introduction .....</b>	<b>3</b>
1.1. <b>Objet du rapport et cadre réglementaire.....</b>	<b>3</b>
1.2. <b>Processus de réexamen périodique des réacteurs d'EDF .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Position de l'ASN sur la phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe .....</b>	<b>5</b>
2.1. <b>Introduction.....</b>	<b>5</b>
2.2. <b>Principales conclusions de l'ASN.....</b>	<b>5</b>
2.3. <b>Réponses d'EDF aux prescriptions techniques.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Position de l'ASN sur la phase spécifique du quatrième réexamen périodique du réacteur.....</b>	<b>7</b>
3.1. <b>Contexte du site.....</b>	<b>7</b>
3.2. <b>Déroulement du réexamen périodique .....</b>	<b>8</b>
3.3. <b>Méthodologie d'instruction.....</b>	<b>9</b>
3.4. <b>Position de l'ASN sur la vérification de la conformité.....</b>	<b>10</b>
3.4.1. <b>Analyse du rapport de conclusion de réexamen .....</b>	<b>10</b>
3.4.2. <b>Conclusion sur la vérification de la conformité .....</b>	<b>12</b>
3.5. <b>Position de l'ASN sur la réévaluation de sûreté .....</b>	<b>13</b>
3.5.1. <b>Analyse du rapport de conclusion de réexamen .....</b>	<b>13</b>
3.5.2. <b>Conclusion sur la réévaluation de sûreté.....</b>	<b>18</b>
3.6. <b>Prescriptions techniques.....</b>	<b>18</b>
3.7. <b>Conclusion générale .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Association du public .....</b>	<b>19</b>
4.1. <b>Actions réalisées en amont de la phase générique du réexamen périodique .....</b>	<b>19</b>
4.2. <b>Actions menées lors de la phase spécifique du réexamen périodique .....</b>	<b>20</b>
4.2.1. <b>Enquête publique .....</b>	<b>20</b>
4.2.2. <b>Consultation du public portant sur le projet de décision de l'ASN .....</b>	<b>22</b>
<b>Annexe .....</b>	<b>24</b>
<b>Avancement des réponses aux prescriptions de la phase générique applicables à Tricastin 1 .....</b>	<b>24</b>
<b>Références.....</b>	<b>32</b>

## 1. Introduction

### 1.1. Objet du rapport et cadre réglementaire

---

Électricité de France (EDF) a transmis à l'ASN en 2020 le rapport de conclusion du quatrième réexamen périodique du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin.

Conformément à l'article L. 593-18 du code de l'environnement, le réexamen périodique doit permettre de vérifier la conformité d'une installation aux règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 de ce même code, à savoir la sécurité, la santé et la salubrité publiques et la protection de la nature et de l'environnement, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.

À ce titre, les réexamens périodiques constituent un des processus essentiels mis en place pour réinterroger la sûreté nucléaire, en imposant à l'exploitant non seulement de vérifier le niveau de sûreté de son installation mais aussi de l'améliorer.

Le réexamen périodique porte sur les risques radiologiques et non radiologiques et les inconvénients que l'installation présente lors de son fonctionnement normal (prélèvements d'eau, rejets d'effluents chimiques ou radioactifs, bruits, autres nuisances).

En application des articles L. 593-19 et R. 593-62 du code de l'environnement, à l'issue du réexamen périodique, l'exploitant transmet un rapport à l'ASN et au ministre chargé de la sûreté nucléaire présentant :

- les conclusions du réexamen mené ;
- les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées et pour améliorer la sûreté.

Pour les quatrièmes réexamens périodiques qui interviennent au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement des réacteurs, l'article L. 593-19 du code de l'environnement prévoit une enquête publique sur les dispositions proposées par l'exploitant lors de ce réexamen.

**Ce même article dispose que, au terme de son instruction, l'ASN communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport de conclusion de réexamen : c'est l'objet du présent rapport. L'ASN peut également imposer de nouvelles prescriptions pour encadrer la poursuite du fonctionnement du réacteur jusqu'au réexamen périodique suivant.**

### 1.2. Processus de réexamen périodique des réacteurs d'EDF

---

Les cinquante-six réacteurs nucléaires en fonctionnement exploités par EDF sont répartis en trois types associés à leur puissance : 900 MWe, 1300 MWe et 1450 MWe. Afin de tirer parti du caractère standardisé des réacteurs d'un même type, EDF mène les réexamens périodiques de ses réacteurs en deux temps :

- une phase de réexamen dite « générique », qui porte sur les sujets communs à l'ensemble des réacteurs d'un même type. Cette approche générique permet de mutualiser certaines études et la conception des éventuelles modifications des installations. Au cours de cette phase, EDF propose des objectifs à atteindre au cours du réexamen au travers d'un dossier d'orientation du réexamen, puis réalise les études nécessaires afin de définir les dispositions à prendre, notamment en termes de modification des installations, pour atteindre les objectifs fixés ;

- une phase de réexamen dite « spécifique », qui porte sur chaque réacteur. Cette phase permet d'intégrer les caractéristiques particulières de l'installation et de son environnement, telles que, par exemple, l'état de l'installation et certains risques naturels.

En amont de la remise du rapport de conclusion du réexamen de chaque réacteur, EDF effectue, lors d'un arrêt long de ce réacteur, une visite décennale. Lors de cet arrêt, EDF réalise des travaux d'ampleur liés à la maîtrise de la conformité et à la réévaluation de sûreté. En particulier, EDF réalise pendant cet arrêt les épreuves décennales de l'enceinte de confinement et du circuit primaire principal.

Pour tenir compte des contraintes liées à la maîtrise du volume des travaux sur les installations, aux capacités industrielles, ainsi qu'à la capacité des équipes sur le terrain à intégrer les différentes évolutions des installations, EDF a décidé de déployer les modifications associées au quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe en plusieurs phases (cf. § 3.5.1.1).

## 2. Position de l'ASN sur la phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe

### 2.1. Introduction

---

EDF a transmis à l'ASN, en 2013, son dossier d'orientation du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe définissant les objectifs de ce réexamen et établissant le programme de travail. L'ASN a instruit ce programme avec l'appui de l'IRSN et a sollicité l'avis de son groupe permanent d'experts pour les réacteurs (GPR) et de son groupe permanent d'experts pour les équipements sous pression nucléaires (GP ESPN) respectivement les 1<sup>er</sup> et 2 avril 2015 et le 10 juin 2015.

À l'issue de cette instruction, l'ASN a conclu que le contour et les objectifs du programme de travail d'EDF concernant les études génériques de ce réexamen périodique étaient satisfaisants sous réserve de la prise en compte de certaines demandes et observations [10].

Le programme du réexamen périodique visait à :

- définir le périmètre du contrôle de l'état des installations et de leur conformité aux règles qui leur sont applicables ;
- réévaluer la sûreté et la protection de l'environnement sur une quarantaine de thèmes couvrant l'ensemble de la démonstration de sûreté nucléaire et, plus particulièrement :
  - l'évaluation des risques radiologiques ; il s'agissait notamment de réévaluer les risques liés aux agressions, à la maîtrise des accidents (avec ou sans fusion du cœur) concernant le réacteur, la piscine d'entreposage du combustible et certains bâtiments périphériques contenant des substances radioactives (bâtiment des auxiliaires de conditionnement et bâtiment de traitement des effluents),
  - l'évaluation de la maîtrise des risques non radiologiques,
  - la réévaluation de la maîtrise des inconvénients présentés par le fonctionnement normal.

La phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe s'est achevée en février 2021 par la prise de position de l'ASN, qui s'est traduite par la publication de son rapport d'instruction [11] dans lequel figure le détail de ses conclusions, et d'une décision [12] applicable à tous les réacteurs de 900 MWe en fonctionnement.

### 2.2. Principales conclusions de l'ASN

---

L'ASN a souligné les objectifs particulièrement ambitieux du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe et le travail très conséquent effectué par EDF dans le cadre de la phase générique. Elle a souligné également l'ampleur des modifications prévues par EDF, dont la mise en œuvre constitue des améliorations très significatives de la sûreté.

À l'issue de l'instruction, l'ASN a prescrit [12] la réalisation des améliorations majeures de la sûreté prévues par EDF ainsi que certaines dispositions supplémentaires qu'elle a considérées comme nécessaires à l'atteinte des objectifs du réexamen.

Les dispositions prévues au stade générique du réexamen, ainsi que celles qui seront définies dans le cadre des études spécifiques à chaque site, devront être déclinées sur chaque réacteur en vue de la poursuite de son fonctionnement. L'ASN a demandé à EDF de réaliser la majeure partie des améliorations de sûreté avant la remise du rapport de conclusion du réexamen, et en pratique lors de la visite décennale de chaque réacteur.

Les autres améliorations devront être réalisées au plus tard cinq ans après la remise de ce rapport. Ce délai a été porté à six ans pour les sept réacteurs dont le début de la visite décennale était antérieur au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Cet échelonnement est lié à l'ampleur des travaux à réaliser, qui se dérouleront de surcroît simultanément sur plusieurs réacteurs de 900 MWe. Il tient compte de la capacité du tissu industriel à les réaliser avec le niveau de qualité attendu, ainsi que de la formation des opérateurs pour s'approprier ces évolutions.

L'ASN a demandé à EDF de rendre compte annuellement de l'avancement des actions à réaliser, des enseignements qu'elle tire de la mise en œuvre sur les sites des dispositions issues du réexamen périodique, ainsi que de sa capacité industrielle et de celle des intervenants extérieurs à réaliser dans les délais les modifications des installations. Elle a demandé également, en cas de risque de non-respect des échéances, de préciser les mesures complémentaires mises en œuvre pour remédier aux insuffisances constatées. Ces éléments sont rendus publics.

L'ASN a considéré que les dispositions prévues par EDF, complétées par les réponses aux prescriptions formulées par l'ASN, permettront d'atteindre les objectifs du réexamen et de rapprocher le niveau de sûreté des réacteurs de 900 MWe de celui des réacteurs de troisième génération, notamment :

- en vérifiant, sur un large périmètre, la conformité des réacteurs à leur référentiel ;
- en améliorant la prise en compte des agressions d'origine interne ou externe. Les réacteurs pourront ainsi faire face à des agressions plus sévères que celles retenues jusqu'alors et seront robustes vis-à-vis de la défaillance d'un équipement actif et des équipements passifs les plus importants ;
- en limitant les conséquences radiologiques des accidents sans fusion du cœur, y compris en cas d'agression, ce qui permettra de réduire significativement l'occurrence de situations avec mise en œuvre d'actions de protection des populations ;
- en prenant en compte de nouvelles situations accidentelles pour les piscines, notamment celles considérées pour le réacteur EPR de Flamanville, et en améliorant les dispositions prévues pour gérer les situations accidentelles ou d'agression affectant la piscine d'entreposage ;
- en réduisant le risque d'accident avec fusion du cœur et en limitant les conséquences de ce type d'accident, en particulier par la limitation des situations qui nécessiteraient l'éventage de l'enceinte de confinement et par la réduction du risque de percée du fond de cette enceinte par le corium. Ces dispositions permettront ainsi de réduire, de façon notable, les rejets dans l'environnement au cours de ce type d'accident.

**À l'issue de la phase générique du réexamen, l'ASN a considéré que ces améliorations de sûreté ouvraient la perspective d'une poursuite de fonctionnement des réacteurs de 900 MWe pour les dix ans suivant leur quatrième réexamen périodique.**

### **2.3. Réponses d'EDF aux prescriptions techniques**

---

En annexe à ce rapport figure un tableau présentant l'état d'avancement des réponses d'EDF aux prescriptions adoptées par l'ASN à l'issue de la phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe [12].

Il ressort de ce tableau qu'EDF a respecté les prescriptions dont l'échéance était antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

### 3. Position de l'ASN sur la phase spécifique du quatrième réexamen périodique du réacteur

#### 3.1. Contexte du site

---

##### **Présentation du site**

La centrale nucléaire du Tricastin est constituée de quatre réacteurs à eau sous pression d'une puissance électrique unitaire de 900 MWe. Les réacteurs n° 1 et n° 2, mis en service en 1980, constituent l'INB n° 87, les réacteurs n° 3 et n° 4, mis en service en 1981, constituent l'INB n° 88.

Le refroidissement de la centrale nucléaire du Tricastin s'appuie sur un circuit ouvert alimenté par l'eau du canal de Donzère à Mondragon en dérivation du Rhône.

##### **Appréciation générale de l'ASN sur l'exploitation**

Dans son rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France de l'année 2022, l'ASN considère que les performances globales de la centrale nucléaire du Tricastin en matière de sûreté nucléaire se distinguent favorablement par rapport à l'appréciation générale des performances portée sur les centrales nucléaires d'EDF, et que ses performances en matière de radioprotection et protection de l'environnement rejoignent globalement l'appréciation générale que l'ASN porte sur le parc nucléaire d'EDF.

En matière de sûreté nucléaire, l'ASN estime que les performances de la centrale nucléaire se sont améliorées. Le site a progressé sur la maintenance des équipements et sur l'exploitation des installations. En 2022, les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin ont été arrêtés pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible. Le réacteur n° 3 a notamment fait l'objet de sa quatrième visite décennale et les modifications prévues pour le renforcement de la sûreté ont été intégrées de façon satisfaisante. Pour les quatre arrêts de réacteurs, l'ASN considère qu'EDF a maîtrisé la réalisation des activités prévues en respectant les exigences de sûreté associées. Des fragilités ont toutefois été constatées sur la maîtrise du risque incendie liées en particulier à la maintenance des moyens de lutte et deux événements significatifs en lien avec ce risque. L'ASN a toutefois relevé la survenue de plusieurs événements significatifs sur le dernier trimestre 2022 en lien avec la planification et la préparation des activités de maintenance, auxquels l'ASN restera attentive en 2023.

En matière de radioprotection, l'ASN estime que les performances de la centrale nucléaire sont en léger retrait par rapport à 2021. En effet, plusieurs événements significatifs dans ce domaine ont été déclarés et des défauts de maîtrise de la propreté radiologique des chantiers ont été relevés. De même, plusieurs détections de contaminations d'intervenants en sortie de site ont été déclarées en 2022. L'ASN relève toutefois des progrès en matière de dosimétrie des intervenants sur l'arrêt du réacteur n° 1, en fin d'année 2022.

En matière de protection de l'environnement, l'ASN attend des améliorations des pratiques du site. Si la gestion des déchets se maintient à un niveau globalement satisfaisant, l'analyse d'événements significatifs pour l'environnement, dont l'évènement de pollution des eaux souterraines par des effluents contenant du tritium survenu en décembre 2021 et le dépassement de la concentration limite réglementaire en hydrocarbures en sortie d'un déshuileur en octobre 2022, ont montré que la maîtrise des entreposages d'effluents et de confinement liquide, ainsi que la maintenance des dispositifs de surveillance associés, devaient être améliorées.

En matière de sécurité des travailleurs, l'ASN considère que les résultats du site sont satisfaisants et stables. L'accidentologie, notamment pendant les arrêts de réacteur, a été maîtrisée. Toutefois, l'ASN relève qu'un accident marquant a eu lieu cette année lors d'une intervention sur un moteur d'un système de ventilation.

### **Particularités notables de la centrale nucléaire du Tricastin par rapport aux autres centrales exploitées par EDF**

- **La cuve du réacteur**

Les viroles de la cuve du réacteur comportent des défauts de fabrication. Afin de vérifier qu'ils n'évoluent pas, ces défauts sont régulièrement contrôlés par des examens non destructifs par ultrasons tous les dix ans, lors de chaque requalification complète du circuit primaire principal, et lors de chaque visite approfondie, qui a lieu entre quatre et six ans après chaque requalification complète.

- **Altimétrie du site par rapport au canal d'amenée et de rejet**

La majorité de la plateforme du site du Tricastin est située six mètres en-dessous du niveau normal d'exploitation du canal de Donzère-Mondragon. Elle est protégée du risque d'inondation par une digue, qui doit pouvoir résister au niveau de séisme extrême dit « noyau dur ». Conformément à l'article 1 de décision n° 2019-DC-0674 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 juin 2019, EDF a justifié que les travaux de renforcement réalisés permettent d'écarter le risque de brèche de la digue du canal en cas de séisme.

- **Circuit de filtration d'eau brute secourue (SEC)**

Le circuit SEC sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. La centrale du Tricastin dispose d'un système de filtration propre au circuit SEC indépendant du circuit destiné à la réfrigération des condenseurs (CRF) qui comporte deux filtres à chaînes par réacteur.

- **Enceinte géotechnique autour de l'îlot nucléaire**

La proximité immédiate du canal de Donzère-Mondragon et le niveau des bâtiments principaux ont imposé une exécution des travaux de construction à l'abri d'une enceinte de confinement. Cette enceinte géotechnique souterraine est présente autour de l'îlot nucléaire, ancrée dans les marnes imperméables jusqu'à la cote 51,70 m NGF. Un pompage par le système SEZ permet de rabattre en permanence le niveau de la nappe interne de façon à empêcher, de manière préventive, des fuites depuis l'enceinte géotechnique vers la nappe phréatique extérieure. La nappe interne est ainsi maintenue en permanence à une cote inférieure à celle de la nappe phréatique d'accompagnement du Rhône, entre les niveaux 46 et 47 m NGF.

## **3.2. Déroulement du réexamen périodique**

---

Le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin a fait l'objet de sa quatrième visite décennale du 1<sup>er</sup> juin au 23 décembre 2019 après une quarantaine d'années de fonctionnement. EDF a procédé à cette occasion à des contrôles de conformité et au déploiement de la majorité des améliorations de sûreté contribuant au réexamen périodique de l'installation, puis a adressé à l'ASN et au ministre chargé de la sûreté nucléaire le rapport de conclusion de réexamen du réacteur le 14 février 2020 [25].

Conformément à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, les dispositions proposées par EDF à l'issue de ce réexamen ont fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 13 janvier au 14 février 2022 [27]. La préfecture de la Drôme, coordinatrice de cette enquête publique, a transmis à l'ASN, le 15 avril 2022, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête assortis de l'avis des services de l'Etat ainsi que du



retour d'expérience de cette première enquête réalisée dans le cadre du réexamen périodique d'un réacteur. Le paragraphe 4.2.1 présente les suites données aux conclusions de cette enquête publique.

EDF a prévu de déployer les améliorations de sûreté qui ne l'ont pas été lors de la visite décennale au cours des arrêts suivants du réacteur, notamment au cours de l'arrêt prévu au second semestre 2023.

### 3.3. Méthodologie d'instruction

L'instruction de l'ASN a été réalisée selon un processus reposant sur des inspections sur site et sur l'examen des documents transmis par EDF. L'ASN a recueilli l'avis de l'IRSN sur certaines thématiques techniques.

#### • Inspections

Dans le cadre des quatrièmes réexamens périodiques des réacteurs de 900 MWe, l'ASN a défini un programme d'inspection de la vérification de la conformité des installations ainsi que de la réévaluation de sûreté et la maîtrise des inconvénients. Ce plan concerne les actions menées par EDF avant, pendant et après la visite décennale.

En ce qui concerne la vérification de la conformité des installations, l'ASN a inspecté les aspects suivants :

- ❶ la conformité au référentiel applicable avant la quatrième visite décennale ;
- ❷ la méthode et les contrôles mis en œuvre par EDF pour vérifier la conformité ;
- ❸ le traitement des écarts identifiés lors de la vérification de la conformité ;
- ❹ la maîtrise du vieillissement dont le maintien de la qualification des matériels.

En ce qui concerne l'intégration des modifications réalisées au titre de la réévaluation de sûreté, l'ASN a inspecté les aspects suivants :

- ❺ l'intégration des modifications matérielles concernées ;
- ❻ l'intégration du nouveau référentiel documentaire ;
- ❼ la maîtrise des modifications apportées aux consignes de conduite incidentelle et accidentelle ;

Enfin, en ce qui concerne la maîtrise des inconvénients, l'ASN a également mené une inspection renforcée ❽ sur le site du Tricastin portant sur :

- la maîtrise des risques non radiologiques ;
- la maîtrise des rejets, prélèvements et la surveillance de l'environnement ;
- les sites et sols pollués et la gestion des déchets.

Référence d'inspection	Date	Thèmes inspectés							
		❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
INSSN-LYO-2018-0439	29 novembre 2018		x			x			
INSSN-LYO-2019-0469	19 mars 2019		x						
INSSN-LYO-2019-0464	7, 14,15 mai 2019		x			x			
INSSN-LYO-2019-0462	18 et 19 juin 2019		x	x					
INSSN-LYO-2019-0452	25 juin 2019	x							
INSSN-LYO-2019-0472	5 juillet 2019		x						
INSSN-LYO-2019-0465	26 juin, 10 et 25 juillet, 9 août et 1 <sup>er</sup> octobre 2019		x			x			
INSSN-LYO-2019-0461	29 octobre 2019			x					
INSSN-LYO-2019-0453	5 novembre 2019					x	x		
INSSN-LYO-2020-0869	27 et 28 janvier 2020				x				
INSSN-LYO-2020-0504	12 février 2020				x	x			

Référence d'inspection	Date	Thèmes inspectés							
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
INSSN-LYO-2021-0463	29 novembre 2021							x	
INSSN-LYO-2022-0512	16 et 17 mars 2022								x

L'ensemble des lettres de suite de ces inspections a été publié sur le site Internet de l'ASN ([www.asn.fr](http://www.asn.fr)).

En complément de l'analyse des différents documents remis par EDF, une lettre de suite [52] a été transmise à EDF à l'issue de l'inspection. Les réponses d'EDF, transmises par courrier du 30 mars 2023 [53] ont été analysées par l'ASN et les engagements pris par EDF à cette occasion ont été considérés comme satisfaisants. Ces éléments feront l'objet d'un suivi dans le cadre du programme d'inspection pluriannuel de l'ASN.

#### • Examen des documents transmis par EDF

L'ASN a contrôlé le respect et la mise en œuvre par EDF de l'ensemble des suites issues de la phase spécifique du troisième réexamen périodique du réacteur.

L'ASN a recueilli l'avis de l'IRSN sur le rapport de conclusion du réexamen associé au quatrième réexamen du réacteur. Cet avis [22] porte sur la conformité du réacteur à son référentiel de sûreté, sur la maîtrise du vieillissement et de l'obsolescence et sur la réévaluation de sûreté. Seules les thématiques présentant des spécificités du réacteur ou du site par rapport aux études génériques ont été examinées.

L'ASN a par ailleurs instruit les éléments portant sur les risques non radiologiques et les inconvénients liés au fonctionnement normal de l'installation, en particulier :

- les résultats des analyses de l'état des sols ;
- les résultats des mesures des émissions sonores de l'installation ;
- l'analyse de l'état chimique et radiologique de l'environnement portant sur l'installation et son voisinage ;
- l'analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des impacts et nuisances engendrés par l'installation nucléaire de base, au regard de celles des meilleures techniques disponibles (MTD) ;
- l'étude de dangers pour les risques non radiologiques.

Les réponses d'EDF aux suites [52] de l'inspection renforcées sur la maîtrise des inconvénients, transmises par courrier du 30 mars 2023 [53], ont été analysées par l'ASN et les engagements pris par EDF à cette occasion ont été considérés comme satisfaisants.

### 3.4. Position de l'ASN sur la vérification de la conformité

#### 3.4.1. Analyse du rapport de conclusion de réexamen

##### 3.4.1.1. Contrôles de conformité

La vérification de la conformité du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Tricastin a constitué un élément important de son réexamen périodique puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une poursuite de fonctionnement au-delà de quarante ans. Dans ce cadre particulier, l'ASN a demandé à EDF de renforcer notablement l'étendue de l'examen de conformité de chaque réacteur de 900 MWe et de proposer des vérifications, notamment sur la base de « *contrôles in situ, devant couvrir l'ensemble des exigences définies pour les éléments importants pour la protection des intérêts* » (EIP) mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

La mise en œuvre par EDF de ces vérifications de la conformité de ses installations et leurs résultats ont fait l'objet de contrôles et d'examen par l'ASN.

L'ASN considère que l'organisation mise en place par EDF, et son évolution à la suite des premières inspections, a permis de répondre dans l'ensemble à l'objectif du réexamen, même si le processus de détection, de gestion et d'analyse de l'impact du cumul des écarts peut encore être amélioré ([37] à [43]).

Les principales activités réalisées à l'occasion de la 4<sup>ème</sup> visite décennale du réacteur 1 et contrôlées par sondage par l'ASN ont été les suivantes :

- les opérations de contrôle des matériels, dont les organes de robinetterie, les tuyauteries, les pompes, les groupes électrogènes de secours à moteur diesel et les systèmes électriques et de contrôle-commande ;
- l'épreuve hydraulique du circuit primaire principal ;
- les épreuves hydrauliques des circuits secondaires principaux ;
- l'épreuve de l'enceinte du bâtiment réacteur.

Les résultats des contrôles réalisés dans le cadre de l'examen de conformité de tranche (ECOT) ont été examinés au fil de l'eau, au cours de la visite décennale du réacteur. Par ailleurs, tous les essais réalisés lors de la visite décennale du réacteur ont été satisfaisants.

En outre, l'ASN a procédé au contrôle d'absence de fuite lors de l'épreuve hydraulique du circuit primaire principal. L'ASN considère que les épreuves hydrauliques du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux, l'épreuve de l'enceinte du bâtiment réacteur ainsi que les activités de contrôle de la cuve du réacteur se sont déroulées de façon satisfaisante.

Concernant la cuve du réacteur, qui est affectée de défauts de fabrication, l'ASN considère, compte tenu des contrôles réalisés, des éléments communiqués par EDF et de l'avis du groupe permanent d'experts pour les équipements sous pression nucléaires réuni le 8 septembre 2020, que les études transmises permettent de conclure que le risque de rupture brutale est écarté.

Enfin, un examen des résultats des essais de requalification des différentes modifications matérielles, ainsi que des résultats des essais de redémarrage, a été réalisé par sondage avant et pendant l'arrêt pour visite décennale lors de différentes inspections de l'ASN [47]. Ces examens n'ont pas mis en évidence d'éléments susceptibles de remettre en cause la poursuite de fonctionnement du réacteur.

Par ailleurs, dans le cadre du réexamen des risques non radiologiques, EDF a réalisé un bilan de la conformité des installations et des pratiques du site du Tricastin par rapport aux textes réglementaires applicables au moment du 4<sup>ème</sup> réexamen périodique. Un suivi est assuré par l'ASN afin de vérifier le traitement effectif des écarts détectés dans des délais proportionnés aux enjeux.

### **3.4.1.2. Résorption des écarts**

Comme prévu par la décision en référence [2], la résorption des écarts est examinée par l'ASN avant chaque divergence du réacteur.

Quatre écarts de conformité n'étaient pas résorbés au redémarrage du réacteur après sa quatrième visite décennale :

- une anomalie d'étude relative aux volumes d'eau retenus dans les études de dilution homogène ;
- le cumul d'une anomalie portant sur la fabrication du combustible MOX avec un phénomène de remontée de flux en extrémité d'assemblage ;
- le caractère incomplet de la recherche de scénarios pénalisants en phase moyen terme de l'accident d'éjection de grappe de quatrième catégorie.

- la tenue de la ligne de retours des joints en situation de perte totale des alimentations électriques secourues sans injection aux joints des pompes primaires

La nocivité de ces écarts a été traitée avant la divergence au moyen de mesures conservatoires ou compensatoires ou par une instruction temporaire. Le traitement définitif de ces trois écarts est en cours.

Postérieurement à la quatrième visite décennale, il s'est avéré que les dispositions prévues pour la résorption du quatrième écart de conformité, portant sur la tenue de la ligne de retours des joints en situation de perte totale des alimentations électriques secourues sans injection aux joints des pompes primaires, n'étaient pas suffisantes. La nocivité de cet écart a été traitée par l'exploitant par une instruction temporaire. EDF procédera à la résorption complète de cet écart au cours du prochain arrêt du réacteur 1, prévu fin 2023.

#### **3.4.1.3. Maîtrise du vieillissement et de l'obsolescence**

L'ASN a examiné lors d'une inspection spécifique, réalisée les 27 et 28 janvier 2020, l'organisation du site pour mettre en œuvre la démarche de maîtrise du vieillissement et de l'obsolescence, qui s'appuie sur le dossier d'aptitude à la poursuite d'exploitation (DAPE), le programme local de maîtrise du vieillissement et le programme d'investigations complémentaires (PIC). Il ressort que l'organisation mise en œuvre par EDF pour l'élaboration du dossier d'aptitude à la poursuite d'exploitation du réacteur est satisfaisante.

Le DAPE du réacteur a été mis à jour en juin 2020 [24] en y intégrant les résultats des inspections et des travaux de maintenance réalisés avant et pendant la quatrième visite décennale. Ce DAPE synthétise les différents résultats des expertises et des contrôles. Il intègre en outre de nouveaux contrôles à mettre en œuvre avant la cinquième visite décennale. A la suite de son expertise, l'IRSN a considéré que les évolutions du programme local de maîtrise du vieillissement telles que présentées dans le DAPE tiennent compte du retour d'expérience de l'exploitation du réacteur.

En outre, l'ASN a constaté que le processus de maîtrise du vieillissement entre deux visites décennales nécessitait d'être renforcé. De plus, les échéances des actions participant à la maîtrise du vieillissement, mentionnées dans le DAPE du réacteur et reprises dans le programme local de maîtrise du vieillissement, nécessitent des clarifications. Cela a fait l'objet d'un courrier de l'ASN [46].

Enfin, les contrôles réalisés au titre du PIC du réacteur n'ont révélé aucun écart.

#### **3.4.2. Conclusion sur la vérification de la conformité**

À l'issue de la remise du rapport de conclusion de réexamen, l'ASN considère que les actions de vérification et de maintien de la conformité prévues par EDF sur le réacteur ont été correctement mises en œuvre. L'identification des écarts et leur résorption ont été réalisées de manière satisfaisante, en particulier en ce qui concerne les écarts présents préalablement à la quatrième visite décennale.

Par ailleurs, l'ASN estime que la démarche de maîtrise du vieillissement et de l'obsolescence telle que mise en place sur le réacteur à l'occasion de sa quatrième visite décennale, notamment le programme local de maîtrise du vieillissement, contribue de manière satisfaisante au maintien de la conformité du réacteur pour les dix prochaines années.

## 3.5. Position de l'ASN sur la réévaluation

---

### 3.5.1. Analyse du rapport de conclusion de réexamen

#### 3.5.1.1. État d'intégration des modifications

Afin de répondre aux objectifs du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe, EDF s'est engagée à modifier ses installations et à faire évoluer leurs conditions d'exploitation. Les modifications les plus importantes ont été prescrites par l'ASN dans sa décision [12].

Pour tenir compte des contraintes liées à la maîtrise du volume des travaux sur les installations, aux capacités industrielles, ainsi qu'à la capacité des équipes sur le terrain à intégrer les différentes évolutions des installations, EDF prévoit de déployer les modifications associées au quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe en plusieurs phases :

- une première phase ou « phase A » : les modifications correspondantes sont réalisées avant ou durant la visite décennale du réacteur, c'est-à-dire avant la remise du rapport de conclusion du réexamen. Cette phase regroupe la majorité des modifications ;
- une seconde phase ou « phase B » : les modifications correspondantes sont réalisées au plus tard cinq ans après la remise du rapport de conclusion du réexamen ;
- une phase complémentaire, six ans après la remise du rapport de conclusion du réexamen, uniquement pour les réacteurs dont le début de la quatrième visite décennale était antérieur au 1<sup>er</sup> janvier 2022, afin de déployer certaines modifications complémentaires définies par EDF à l'issue de l'instruction. Ces modifications sont déployées lors des phases A ou B pour les autres réacteurs.

Les modifications correspondant à la « phase A » pour le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin ont été déployées et les modifications prévues dans les phases suivantes sont programmées conformément aux engagements de l'exploitant et aux prescriptions de l'ASN.

#### 3.5.1.2. Maîtrise des risques associés aux agressions

Les risques liés aux agressions internes et externes ont été analysés dans le cadre de la phase générique du réexamen périodique [11]. La plupart des agressions ne présente aucune spécificité propre au réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, ou bien leurs spécificités ont déjà été analysées dans le cadre de la phase générique du réexamen et ont été traitées tel que prévu par la démarche présentée par EDF.

Dans le rapport de conclusion de réexamen, EDF a transmis des éléments complémentaires concernant l'incendie, le séisme et les températures élevées de l'air. Leur instruction conduit aux remarques suivantes :

- **l'incendie :**

La déclinaison aux réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin de la méthode de sectorisation incendie développée par EDF a été transmise à l'ASN en juillet 2020. Cette méthode constitue une avancée significative pour la maîtrise des risques liés à l'incendie.

Par ailleurs, EDF a transmis en mai et décembre 2020 les études des effets des fumées d'incendie pour les réacteurs de 900 MWe. Ces études sont génériques aux réacteurs de type CPY, à l'exception de l'îlot conventionnel qui fait l'objet d'une étude dédiée pour le site du Tricastin. Les études d'EDF concluent que les effets des fumées ne remettent pas en cause le repli et le maintien à l'état sûr des réacteurs. EDF a identifié des portes coupe-feu dont la défaillance pourrait avoir un fort impact pour la sûreté dans certaines situations. EDF prévoit de mettre en œuvre, avant le 22 février 2025, des dispositions pour renforcer la fiabilité de la fermeture de ces portes coupe-feu, à savoir :

- un renforcement de la signalétique et une vérification de la présence systématique d'un ferme-porte pour les portes coupe-feu concernées ;
- un dispositif d'alerte en salle de commande, en cas d'ouverture. Cette modification consistera à installer des contacts secs au niveau des portes avec un renvoi temporisé en salle de commande, qui entraînera l'intervention d'un agent pour lever le doute sur la position de la porte.

La mise en œuvre d'un dispositif d'alerte en salle de commande représente une avancée pour la sûreté, puisqu'il permettra de détecter l'ouverture prolongée anormale des portes coupe-feu identifiées à fort enjeu pour la sûreté et donc de réduire le nombre de ces situations.

L'ASN considère comme satisfaisantes les dispositions prévues par EDF.

- **le séisme :**

En conclusion des échanges avec EDF portant sur la réévaluation du niveau de séisme à retenir pour le site du Tricastin à l'occasion du 4ème réexamen périodique, l'ASN a révisé la prescription [EDF-TRI-54] de la décision du 27 janvier 2015 susvisé portant sur le niveau de l'aléa sismique considéré pour le dimensionnement des équipements dans la démonstration de sûreté nucléaire.

Par ailleurs, deux dispositions prévues par EDF pour assurer la tenue au séisme de certains matériels sont en cours d'instruction par l'ASN. Il s'agit :

- du tube de transfert, dont la justification de la tenue au séisme majoré de sécurité (SMS) a été transmise à l'ASN au deuxième semestre 2021. Des éléments complémentaires sont attendus de la part d'EDF, notamment en ce qui concerne les hypothèses de tassements différentiels entre le bâtiment réacteur et le bâtiment combustible ;
- de la tenue au séisme « noyau dur » (SND) du bâtiment combustible. Des éléments complémentaires sont attendus de la part d'EDF en ce qui concerne la méthode d'évaluation du comportement au séisme des matériels requis en cas de séisme « noyau dur ».

### **Prise en compte du séisme du Teil**

Concernant la prise en compte du séisme du Teil (Ardèche) survenu le 11 novembre 2019, l'ASN a demandé à EDF, dans son courrier en référence [48], d'étudier si le niveau des aléas sismiques pris en compte dans la démonstration de sûreté des centrales nucléaires de Cruas et du Tricastin devait être réévalué pour le quatrième réexamen périodique de ces réacteurs de 900 MWe. L'ASN a instruit, avec l'appui technique de l'IRSN, les conclusions d'EDF transmises en mai 2020 [49]. L'ASN considère que le séisme du Teil ne remet pas en cause l'aléa sismique qui avait été préalablement retenu pour le quatrième réexamen périodique de la centrale du Tricastin. La révision de la prescription [EDF-TRI-54] couvre donc bien la prise en compte, en l'état actuel des connaissances, l'évènement du séisme du Teil.

L'ASN relève toutefois que des failles peu caractérisées et comparables à celle de la Rouvière<sup>1</sup> existent dans une zone proche du site du Tricastin également soumise à une sismicité modérée et superficielle. Dans son courrier en référence [50], l'ASN a demandé à EDF de prioriser le site du Tricastin dans son programme de caractérisation des failles. Ces investigations devront permettre notamment d'évaluer le risque de création de ruptures en surface au niveau de la centrale et de rechercher d'éventuelles traces de paléoséismes. Les résultats de ces investigations seront intégrés dans les études de réévaluation qui seront menées dans le cadre du cinquième réexamen.

<sup>1</sup> Le séisme du Teil a révélé le caractère actif de la faille de la Rouvière qui était jusqu'alors considérée comme inactive. Pour tenir compte de cette nouvelle donnée, EDF introduit dorénavant dans son zonage sismotectonique la famille de failles des Cévennes, définie par un ensemble de segments de failles parallèles à celle de la Rouvière et considérées actives.

- **les risques liés à l'environnement industriel et aux voies de communication**

L'ASN n'a pas évalué la maîtrise des risques liés à l'environnement industriel et au trafic aérien, car le rapport d'EDF ne présente pas le détail du traitement de ces spécificités. EDF s'est engagée à transmettre ces éléments complémentaires dans un délai compatible avec la prise de position de l'ASN sur le quatrième réexamen périodique d'un autre réacteur du site du Tricastin. Par conséquent, l'ASN prendra position sur ces sujets, qui sont communs à tous les réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin, dans le cadre de la poursuite de fonctionnement d'un autre réacteur du site.

### **3.5.1.3. Maîtrise des risques non radiologiques**

L'actualisation de l'appréciation des risques non radiologiques est portée par une démarche d'analyse qui est formalisée dans un document appelé « *étude de dangers conventionnels (EDDc)* ».

Lors de l'inspection renforcée réalisée les 16 et 17 mars 2022, les inspecteurs de l'ASN ont constaté la mise en place satisfaisante d'une organisation formalisée en vue de garantir le caractère opérationnel des dispositions prévues par l'EDDc, et n'ont pas identifié sur le terrain d'écarts notables par rapport aux dispositions mentionnées dans ce document. Toutefois, l'examen de la démarche d'analyse des risques non radiologiques a mis en évidence des axes de progrès portant sur la méthodologie mise en œuvre et sur les justifications des mesures de maîtrise des risques (MMR) valorisées. En particulier, des éléments de réduction complémentaire des risques étudiés pour le scénario d'incendie généralisé du magasin général, de son annexe, du hangar colisage Sud et de la structure des moyens locaux de crise sont attendus. Par ailleurs, EDF devra veiller à ce que les prochaines EDDc de ses sites intègrent, pour chaque scénario envisagé pouvant affecter les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, la justification explicite et complète que le risque a été réduit à un niveau aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables et que les MMR identifiées sont efficaces avec une cinétique adaptée à celle du phénomène redouté.

Ces points ont fait l'objet de demandes dans la lettre de suite [52] de l'inspection. L'EDDc telle que présentée par EDF ne permet pas à l'ASN de se positionner sur la maîtrise de ces risques non radiologiques. EDF s'est engagée à transmettre les actualisations nécessaires de cette EDDc au plus tard en juin 2024. Sur cette base, l'ASN prendra position sur le sujet dans le cadre de la poursuite de fonctionnement d'un autre réacteur du site du Tricastin.

### **3.5.1.4. Inconvénients**

Les inconvénients que présentent les installations correspondent aux impacts potentiels des prélèvements d'eau, des rejets d'effluents ainsi qu'aux nuisances constituées par le bruit et les vibrations, l'envol de poussières, les odeurs et la dispersion de microorganismes pathogènes, issus du fonctionnement des installations du site.

- **Etats des sols**

L'analyse de l'état des sols s'est appuyée sur une recherche de l'historique de la centrale depuis sa phase de construction, la surveillance des eaux souterraines et des analyses de sols. Les marquages de la nappe mis en évidence dans le cadre de la surveillance font l'objet de mesures de gestion (identification de l'origine, actions pour en résorber la source et suivi de la diminution des concentrations dans les eaux souterraines).

Des marquages de sols ont été mis en évidence sur deux zones. Ces situations ont été examinées dans le cadre de l'inspection renforcée réalisée par l'ASN les 16 et 17 mars 2022. L'ASN a demandé à EDF dans la lettre de suite [52] de compléter son analyse relative à l'état des sols :

- en reprenant, par zone d'intérêt, chaque marquage et d'y faire apparaître les éléments concernant son origine, les prélèvements réalisés, sa caractérisation (localisation, étendue, profondeur, concentration, accessibilité, hauteur de nappe) et les actions de dépollution mises en œuvre ;
- en explicitant, pour chaque marquage identifié, la justification de la stratégie retenue ainsi que les mesures de gestion envisagées et les échéances associées.

Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté le jour de l'inspection que le marquage situé à proximité de l'huilerie et du transformateur du bâtiment des auxiliaires généraux (BAG) n'avait pas encore fait l'objet d'investigations dans le sol pour délimiter l'étendue de cette pollution, alors qu'elle avait été identifiée à l'occasion de sondages de sols réalisés en novembre 2018. L'ASN a demandé à EDF la transmission d'un plan d'action ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre afin de déterminer l'étendue de la zone polluée et les actions à engager à l'issue.

- **Mesures des émissions sonores**

Les mesures d'émissions sonores, réalisées avec les quatre réacteurs en fonctionnement normal stabilisé, ont montré que les émissions sonores respectent les limites fixées à l'article 3 de l'arrêté en référence [3].

- **Etat radiologique de l'environnement**

L'analyse de l'état radiologique de l'environnement au voisinage de la centrale s'appuie sur des mesures annuelles réglementaires complétées par des mesures réalisées à l'initiative d'EDF sur la période allant de 2008 à 2017. Elle comprend une comparaison avec les résultats d'analyse obtenus lors de l'état de référence établi avant la mise en service de la centrale ainsi qu'avec les bilans réalisés en 1991 et 2001.

Ces mesures mettent en évidence la présence de radionucléides dans l'environnement au voisinage de la centrale, dont les origines sont les suivantes :

- naturelle : radionucléides présents dans l'écorce terrestre (potassium 40, uranium 238, 235 et thorium 232) et issus de l'interaction avec les rayons cosmiques (tritium, béryllium, carbone 14...) ;
- artificielle :
  - la centrale nucléaire du Tricastin : tritium, carbone 14, argon 41, xénon, krypton 85, iode 131 et 133, cobalt 58 et 60, nickel 63, antimoine 124 et 125, manganèse 54, argent 110, tellure 123, césium 134 et 137,
  - autres activités industrielles : centres hospitaliers (iode 131), industrie horlogère (tritium), plateforme du Tricastin (isotopes de l'uranium et radionucléides émetteurs alpha),
  - retombées des essais nucléaires atmosphériques (strontium 90, césium 137, tritium et carbone 14),
  - retombées de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl (césium 137),
  - retombées de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (césium 137).

Il en ressort les points suivants :

- concernant l'environnement terrestre, une influence de l'exploitation de la centrale nucléaire, circonscrite à des zones de faible étendue, est observée pour le tritium libre (HTO), le tritium organiquement lié (TOL) et le carbone 14 ;
- concernant l'environnement aquatique, une influence des rejets d'effluents de la centrale nucléaire pour les mêmes radioéléments a été observée. Du cobalt 58 et 60 et de l'argent 110, liés aux rejets des quatre centrales nucléaires de la vallée du Rhône, sont présents à l'état de traces, ainsi que de l'iode 131, lié aux activités de médecine nucléaire en amont de la centrale du Tricastin.



Pour les radioéléments d'origine naturelle pour lesquels il existe des résultats d'analyses réalisées dans le cadre de l'état de référence, les valeurs sont stables et ne présentent pas de risque sanitaire pour les populations environnantes.

Sur la période 2011-2022, l'évaluation de l'impact dosimétrique des rejets d'effluents liquides et gazeux réalisée par EDF montre une relative stabilité à des valeurs de l'ordre de 0,15  $\mu\text{Sv}/\text{an}$ , inférieure au millième de la limite de dose pour la population (1 mSv/an).

- **État chimique et écologique des eaux de surface**

L'utilisation de substances chimiques nécessaires au fonctionnement du réacteur génère des rejets d'effluents par voie liquide ou atmosphérique dans l'environnement. Les principales substances rejetées sont l'acide borique, l'hydrazine, l'éthanolamine, l'azote et les phosphates.

L'article 3.3.6 de la décision en référence [4] dispose que : « *l'exploitant réalise périodiquement une analyse de l'état chimique et radiologique de l'environnement portant sur l'installation et son voisinage, proportionnée à l'activité et aux enjeux.* »

L'étude réalisée par l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture conclut : « *Au-delà du contraste thermique significatif entre l'amont et l'aval du CNPE et de la saisonnalité du profil thermique qui affecte également d'autres paramètres, la comparaison amont (S2) et aval (S7) des autres paramètres physico-chimiques ne permet pas de mettre en évidence une différence de qualité des eaux entre l'amont et l'aval du CNPE.* »

EDF a estimé dans son rapport environnemental annuel pour l'année 2020, transmis dans le cadre de l'article 4.4.4 de l'arrêté [1], qu'il n'y avait pas différence notable entre les valeurs mesurées par les stations amont et aval sur les principaux rejets chimiques liés à l'exploitation de l'installation.

- **Limites de rejet**

L'ASN a adopté le 6 juin 2023 deux décisions en référence [34] et [36] qui modifient les deux décisions du 13 mai 2008 [33] et [35] encadrant les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents de la centrale nucléaire du Tricastin. Ces nouvelles décisions prennent en compte :

- le retour d'expérience de l'exploitation de la centrale nucléaire du Tricastin depuis 2008, conduisant à l'abaissement de certaines valeurs limites de rejets d'effluents liquides ou gazeux, radioactifs ou chimiques ;
- l'exploitation d'un dispositif de source d'eau ultime, qui permettra d'évacuer la puissance résiduelle des réacteurs et des piscines d'entreposage du combustible en cas de situation accidentelle de perte des sources, normales et secourues, de refroidissement du réacteur. Ce dispositif fait partie des renforcements de sûreté définis à la suite de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

- **Meilleures techniques disponibles (MTD)**

La décision en référence [4] dispose au I de son article 1.3.1 que « *l'exploitant réalise périodiquement une analyse des performances des moyens de prévention et réduction des impacts et nuisances engendrés par l'installation nucléaire de base au regard de l'efficacité des meilleures techniques disponibles en évaluant notamment les différences de performances.* »

EDF présente dans son rapport de conclusion du réexamen l'optimisation des rejets d'effluents et des déchets, issue notamment du retour d'expérience.

Un état des lieux des modes d'exploitation du circuit de traitement des effluents issus de l'îlot nucléaire (TEU) a été réalisé. Il en ressort que des solutions existent pour en optimiser les performances, notamment le remplacement de pièces sur les pompes de ce circuit par d'autres de meilleure technologie. L'ASN a noté qu'un projet de remplacement complet des pompes a été envisagé par EDF, sans toutefois qu'un calendrier n'ait été établi. L'ASN a ainsi demandé à EDF de clarifier sa stratégie. EDF a indiqué que le remplacement est encore à l'étude. La solution technique définitive sera définie mi-2023. Ce point n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'instruction du réexamen périodique.

#### **3.5.1.5. Plan de démantèlement**

Conformément à l'article 8.3.1 de l'arrêté en référence [1], EDF a remis à l'ASN une mise à jour du plan de démantèlement à l'occasion du quatrième réexamen du réacteur.

L'ASN a instruit ce document et a formulé des demandes génériques à EDF, s'appliquant à l'ensemble des plans de démantèlement des réacteurs de 900 MWe, 1300 MWe et 1450 MWe [16].

Pour les réacteurs de 900 MWe, l'ASN considère que le niveau de détail de ces documents est insuffisant et n'est pas adapté aux enjeux d'un réexamen périodique pour des réacteurs en fonctionnement depuis environ quarante ans. Ainsi l'ASN a notamment demandé à EDF de produire des plans de démantèlement faisant ressortir, pour chacune des installations, l'ensemble des spécificités pouvant avoir des conséquences sur leur démantèlement futur.

#### **3.5.2. Conclusion**

L'ASN considère que la démarche de réévaluation menée par EDF est satisfaisante. Les modifications réalisées ainsi que les dispositions prévues par EDF, encadrées par les prescriptions génériques de l'ASN [12], permettront d'atteindre les objectifs visés pour ce réexamen périodique.

Pour les thématiques relatives aux risques industriels et aux risques aériens, la vérification de l'application de la démarche générique au site n'a pas pu être réalisée dans le cadre du réexamen du réacteur n° 1 et le sera dans celui d'un autre réacteur de la centrale nucléaire du Tricastin.

L'examen de la maîtrise des risques conventionnels et des inconvénients n'a pas mis en évidence de situation nécessitant des renforcements complémentaires.

### **3.6. Prescriptions techniques**

---

L'article L. 593-19 du code de l'environnement dispose que l'ASN peut imposer de nouvelles prescriptions techniques après l'analyse du rapport de conclusion du réexamen.

A l'issue de la phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe, l'ASN a adopté la décision [12], qui encadre par ses prescriptions la poursuite de fonctionnement de ces réacteurs.

L'instruction du rapport de conclusion du réexamen du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin a conduit l'ASN à adopter des prescriptions complémentaires portant sur le niveau de l'aléa sismique et les situations de températures élevées de l'air considérés dans la mise à jour de la démonstration de sûreté nucléaire des réacteurs de cette centrale. Ces prescriptions font l'objet de la décision [21].

L'ASN a consulté l'exploitant sur son projet de décision [21].

Cette consultation a essentiellement conduit l'ASN à reformuler la prescription de la décision encadrant la prise en compte de l'aléa canicule dans la démonstration de sûreté. Elle a également permis :

- de rendre plus lisible le spectre sismique retenu pour la démonstration de sûreté nucléaire, pour prendre en compte la réévaluation réalisée lors du 4<sup>ème</sup> réexamen périodique ;
- de préciser les valeurs des températures élevées de l'air que l'exploitant retient dans la mise à jour de la démonstration de sûreté nucléaire des réacteurs de cette centrale.

### **3.7. Conclusion générale**

---

Dans le cadre du réexamen périodique du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a :

- procédé à un examen de conformité, en examinant en profondeur la situation de l'installation afin de vérifier qu'elle respecte bien l'ensemble des règles qui lui sont applicables ;
- amélioré de façon significative le niveau de sûreté de l'installation, en déployant un nombre important de modifications, en tenant compte notamment de son état et de l'expérience acquise au cours de l'exploitation.

L'ASN a instruit le rapport de conclusion de réexamen du réacteur avec l'appui technique de l'IRSN. Il en ressort que les actions de vérification et de maintien de la conformité prévues par EDF sur le réacteur ont bien été mises en œuvre. L'identification des écarts et leur résorption ont été réalisées de manière satisfaisante.

Par ailleurs, l'ASN estime que la démarche de maîtrise du vieillissement et de l'obsolescence telle que mise en place sur le réacteur à l'occasion de sa quatrième visite décennale contribue de manière satisfaisante au maintien de la conformité du réacteur pour la période allant jusqu'à son prochain réexamen.

L'ASN note que les modifications matérielles définies lors de la phase générique du réexamen périodique et destinées à améliorer le niveau de sûreté du réacteur ont en grande majorité été mises en œuvre au cours de la quatrième visite décennale du réacteur. Ces modifications apportent une amélioration significative de la sûreté. Les autres sont programmées au cours des années suivant cette visite décennale.

Ainsi, l'ASN considère qu'au vu des conclusions du quatrième réexamen périodique du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, les actions prévues par EDF et celles prises en réponse aux prescriptions de l'annexe 1 à la décision du 23 février 2021 [12] permettront d'atteindre les objectifs fixés pour ce réexamen périodique, les risques ont été diminués et les dispositions prévues apportent une amélioration notable de la sûreté. Cette amélioration de la sûreté sera effective après la réalisation des différentes modifications prévues et est conditionnée au respect des prescriptions techniques [12] formulées par l'ASN lors de la phase générique du réexamen et dans la décision individuelle associée au réacteur [21].

**Au regard du bilan du quatrième réexamen périodique du réacteur et compte tenu des prescriptions qu'elle a édictées, l'ASN n'a pas d'objection à la poursuite de son fonctionnement.**

## **4. Association du public**

### **4.1. Actions réalisées en amont de la phase générique du réexamen périodique**

---

Lors de la phase générique du réexamen, plusieurs actions ont été menées pour associer le public.

Ces actions avaient pour objectif d'informer le public, de faciliter la compréhension des enjeux de sûreté, d'expliciter les exigences de l'ASN associées au réexamen et de recueillir les attentes, interrogations, questions et positions du public.

L'ASN a consulté le public en 2016 lors de l'élaboration de sa position sur les objectifs proposés par EDF pour ce réexamen périodique. Les contributions reçues dans ce cadre ont notamment conduit l'ASN à intégrer des demandes supplémentaires dans sa prise de position, par exemple sur les inondations d'origine interne, ainsi que la maintenance courante.

Cette démarche s'est poursuivie entre septembre 2018 et mars 2019, à la suite d'une recommandation du Haut comité pour la transparence de l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), par une concertation nationale portant sur les enjeux du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe et les dispositions prévues par EDF pour répondre aux objectifs du réexamen.

Lors de cette concertation, qui s'est notamment déroulée autour des huit sites nucléaires concernés, et qui a réuni plus d'un millier de personnes, l'ASN a cherché à favoriser la compréhension des enjeux. Elle a publié à cette occasion un numéro des Cahiers de l'ASN intitulé « *Centrales nucléaires au-delà de 40 ans : les enjeux du 4<sup>e</sup> réexamen périodique des réacteurs nucléaires de 900 MWe* ».

Enfin, l'ASN a consulté le public sur le projet de décision fixant à EDF des prescriptions au vu des conclusions de la phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe. Cette consultation s'est tenue du 3 décembre 2020 au 22 janvier 2021 sur le site Internet de l'ASN. Au cours de cette consultation, l'ASN a présenté son projet de décision à plusieurs parties prenantes, lors d'une réunion d'échange tenue par visioconférence le 17 décembre 2020. Cette consultation a amené l'ASN à revoir notamment certaines échéances de prescriptions.

## **4.2. Actions menées lors de la phase spécifique du réexamen périodique**

---

Lors de la phase spécifique du réexamen, l'association du public s'est articulée d'une part autour de l'enquête publique liée au réexamen, d'autre part dans le cadre de la consultation du public et d'EDF sur le projet de décision individuelle de l'ASN [21].

### **4.2.1. Enquête publique**

Le dernier alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement dispose que les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement sont soumises, après enquête publique, à autorisation de l'ASN.

Ce dispositif s'articule ainsi en deux temps :

- dans un premier temps, une enquête publique est organisée après la remise par l'exploitant du rapport de conclusion du réexamen du réacteur, afin de permettre au public de se prononcer sur les conditions de la poursuite de son fonctionnement ;
- dans un second temps, il revient à l'exploitant de déposer des demandes d'autorisation auprès de l'ASN pour la mise en œuvre des dispositions proposées.

Cette enquête publique ne porte pas sur la poursuite du fonctionnement du réacteur électronucléaire en tant que telle, mais sur le caractère suffisant de l'ensemble des dispositions proposées par l'exploitant, dont la

finalité même doit être de réduire les incidences sur l'environnement de l'installation dans la perspective de la poursuite de son fonctionnement.

L'enquête publique associée au réacteur a été lancée par les préfets de la Drôme et de Vaucluse et s'est tenue du jeudi 13 janvier 2022 au lundi 14 février 2022 dans un rayon de cinq kilomètres autour de la centrale, avec une notification aux communes situées dans un rayon de 20 kilomètres.

Le rapport de la commission d'enquête fait état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses du maître d'ouvrage.

Le préfet de la Drôme, en sa qualité de préfet coordonnateur, a rendu son avis à la suite des observations de la commission d'enquête, de la commission locale d'information des grands équipements énergétiques du Tricastin (CLIGEET), des communes des lieux d'enquête et des communautés de communes Drôme Sud Provence et Rhône lez Provence, du conseil départemental de la Drôme, des services de l'État consultés et du préfet de Vaucluse.

- **Prise en compte de l'avis de la CLIGEET**

La CLIGEET a notamment insisté sur l'importance que : « *l'exploitant se conforme au planning des travaux et comme cela a été demandé par l'ASN, qu'il en rende compte annuellement et publiquement (notamment lors des séances plénières organisées par la CLIGEET)* ».

**Dans l'article 3 de sa décision générique [12], applicable aux réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin, l'ASN a prescrit à EDF de présenter, au plus tard le 30 juin de chaque année :**

- les dispositions issues du 4<sup>ème</sup> réexamen périodique mises en œuvre au cours de l'année précédente, ainsi que celles qui restent à effectuer, avec leur programmation ;
- les enseignements tirés de la mise en œuvre sur les sites des dispositions issues du réexamen périodique.

**L'ASN a également prescrit qu'EDF rende publics les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents et a proposé à la CLIGEET que ces éléments soient présentés en séance.**

- **Prise en compte de l'avis du Préfet et de ses services**

Parmi les services consultés, seules les agences régionales de santé des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d'Azur ont formulé des observations. Les principaux sujets abordés dans leurs avis portent sur le fait que :

- le dossier ne comporte pas de partie détaillant les impacts actuels et futurs sur la santé du fonctionnement de l'installation ;
- le scénario « sécheresse et épuisement des ressources en eau » n'a pas été retenu. L'exploitant devrait le mentionner clairement dans le dossier et le justifier. De plus il n'est pas fait état des conséquences du réchauffement des eaux superficielles liées au rejet après utilisation de cette eau ;
- dans un contexte de réchauffement climatique et de tension grandissante sur la ressource en eau, des études sur l'état actuel des ressources en eau utilisées, selon leur usage et leur capacité à permettre durablement leur exploitation dans les mêmes conditions de fonctionnement normal des installations, doit être abordé pour prévenir notamment les éventuels conflits d'usage (avec l'alimentation en eau potable de la population).

**Dans l'article 3 de sa décision générique [12], applicable aux réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin, l'ASN a prescrit à EDF de :**

- « **consolide[r] les mises à jour de l'étude d'impact réalisées jusqu'à cette date sous la forme prévue par les articles R. 122-5 et R. 593-17 du code de l'environnement. Dans ce cadre, il veille :**

- à tenir compte de l'évolution de l'état des connaissances, notamment en matière d'évaluation des impacts des rejets des installations et d'évolution de l'environnement du site ;
  - à décrire l'incidence des installations sur le climat et la vulnérabilité des installations au changement climatique, notamment en ce qui concerne les rejets thermiques, la gestion des rejets liquides et l'utilisation de la ressource en eau. »
- transmettre « une étude présentant le cumul des incidences sur le Rhône et sur la Loire des centrales nucléaires situées sur ces fleuves pour le 31 décembre 2023 au plus tard ».

- **Prise en compte de l'avis de la commission d'enquête**

La commission d'enquête a formulé un avis favorable et des observations [28].

Une partie des observations porte sur les modalités de l'enquête publique et sur la forme et la lisibilité du dossier d'EDF soumis à enquête publique.

**L'ASN a demandé à EDF, par courrier [29], de prendre en compte les observations de la commission d'enquête pour les dossiers d'enquête associés aux prochains réexamens de sûreté. Les améliorations attendues ont été relevées dans le dossier soumis à enquête publique pour le réacteur 2, tant par l'ASN que par la commission d'enquête.**

Une deuxième partie des observations porte sur le fait que les dispositions proposées par EDF ne sont pas spécifiques au réacteur 1 de la centrale du Tricastin et trouvent leur origine dans la phase générique du réexamen, et notamment la décision générique de l'ASN du 2 février 2023 [12]. Dans ce contexte, la commission d'enquête s'interroge sur la manière dont seront pris en compte l'apport du public, les conclusions de Commission d'enquête et l'avis des collectivités concernées.

**L'ASN constate qu'EDF n'a pas proposé de disposition spécifique au réacteur 1. Cette situation résulte notamment de l'absence de spécificité locale ou propre au réacteur 1 qui nécessiterait des dispositions spécifiques.**

**En outre, concernant les dispositions génériques, la commission d'enquête a noté dans son avis [28] que l'ASN et EDF ont pris en compte les résultats de la concertation que le HCTISN avait organisé du 6 septembre 2018 au 31 mars 2019 ainsi que la consultation de l'ASN tenu du 3 décembre au 22 janvier 2021, préalables à la décision générique de l'ASN du 23 février 2021 [12].**

#### **4.2.2. Consultation du public portant sur le projet de décision de l'ASN**

Le projet de décision de l'ASN a fait l'objet d'une consultation du public du 30 mars au 20 avril 2023. Cette consultation a permis de recueillir 364 commentaires.

La majorité des avis exprimés (77,2 %) est favorable à la poursuite d'exploitation du réacteur. Les sujets techniques et les projets de prescriptions sont peu évoqués, et ce sont les enjeux du mix énergétique et de la lutte contre les gaz à effet de serre qui sont les plus présents dans les commentaires favorables.

Concernant les avis défavorables à la décision (22,5 %), la grande majorité s'oppose à la poursuite de fonctionnement du réacteur sans aborder spécifiquement le projet de rapport, le projet de décision et leur contenu. Les remarques portent essentiellement sur :

- la poursuite du fonctionnement au-delà de la durée prise en compte à la conception, et plus généralement le vieillissement de l'installation ;
- la présence de défauts sur la cuve du réacteur ;
- le fait que le réacteur est situé dans une zone à risque sismique et d'inondation ;
- le fait que la direction du site ait été accusée de dissimulations ;

- le réchauffement des cours d'eau, qui affecte la disponibilité ;

L'ASN considère que les sujets en lien avec le réexamen évoqués dans les commentaires ont été pris en compte dans son instruction. En particulier, la maîtrise du vieillissement a fait l'objet d'une approche adaptée dans le cadre de l'examen de conformité. Le nouvel aléa « grand chaud », qui fait l'objet d'une prescription dans la décision [21], enveloppe pour la période considérée pour la poursuite de fonctionnement, en tenant compte des incertitudes liées au changement climatique.

Concernant le risque sismique, les enseignements du séisme du Teil ont bien été pris en compte en l'état des connaissances et les progrès des connaissances qui seront apportés par les investigations complémentaires demandées par l'ASN feront l'objet d'une instruction dédiée et seront traités dans le cadre du réexamen suivant.

Les éléments recueillis n'ont donc pas amené l'ASN à modifier son projet de décision [21] à la suite de cette consultation du public.



## Avancement des réponses aux prescriptions de la phase générique applicables à Tricastin 1

Le tableau ci-après mentionne les dates attendues des réponses d'EDF pour l'ensemble des prescriptions de la décision [13] applicables au réacteur n° 1 du Tricastin, ainsi que les dates des éventuelles réponses fournies par EDF.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
Conformité des installations et maîtrise du vieillissement	Résorption des écarts détectés	CONF-A	Sans préjudice des dispositions de la section 6 du titre II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant résorbe, au plus tard lors de la visite décennale précédant la remise du rapport de conclusion du réexamen, les écarts ayant un impact sur la sûreté qui auront été identifiés préalablement à celle-ci. En cas de difficulté particulière, l'exploitant justifie, dans le dossier accompagnant la demande d'accord mentionnée à l'article 2.4.1 de l'annexe à la décision du 15 juillet 2014 susvisée, le report de la résorption de ces écarts au-delà de la visite décennale et le calendrier associé. Pour les écarts détectés au cours de cette visite décennale qui n'ont pas pu être corrigés lors de celle-ci, l'exploitant justifie le calendrier de leur résorption dans le cadre du dossier mentionné au premier alinéa.	A l'issue de la VD4 du réacteur n° 1, EDF s'est engagée à résorber les écarts restants sous trois mois après la divergence avec l'objectif de finaliser les travaux pour fin janvier 2020, ce qui a été fait, hormis pour quatre écarts de conformité génériques, qui font l'objet d'un traitement spécifique.
		CONF-B-I	<b>Au plus tard le 31 décembre 2021</b> , afin de s'assurer du maintien de la conformité des réacteurs aux exigences de sûreté applicables, de vérifier l'accomplissement des fonctions de sûreté et d'identifier des dérives éventuelles, l'exploitant complète son programme d'essais particuliers par les essais suivants :	Réponse d'EDF reçue le 23 décembre 2021.
	Essais particuliers	1	des essais permettant de vérifier le fonctionnement du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) dans des configurations spécifiques des situations accidentelles : - la capacité de la turbopompe de ce système à fonctionner avec un niveau bas de la bache d'alimentation afin de s'assurer, dans ces conditions, de l'absence de phénomènes susceptibles de remettre en cause l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. Le programme d'essais intègre un essai sur au moins un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey et <u>un réacteur de type CPY</u> , - la capacité de la turbopompe de ce système à fonctionner de façon durable et prolongée sans ventilation de son local en situation de perte totale des alimentations électriques. Le programme d'essais intègre un essai sur au moins un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey et <u>un réacteur de type CPY</u> ;	- Le réacteur retenu pour l'essai de la turbopompe de secours ASG avec un niveau d'eau bas en bache ASG est le réacteur n° 4 de Gravelines lors de sa VD4 en 2024 - Le réacteur retenu pour l'essai de fonctionnement de la turbopompe ASG en situation de perte totale des alimentations électriques est le réacteur n° 2 du Tricastin lors de son arrêt prévu en 2024.
		2	des essais permettant de vérifier la capacité des groupes électrogènes de secours (systèmes LHG et LHH pour la centrale nucléaire du Bugey et LHP et LHQ pour les réacteurs de type CPY) à fonctionner de manière prolongée pendant au moins quarante-huit heures. Le programme d'essais intègre un essai in situ <u>sur au moins un réacteur de chaque centrale nucléaire comportant des réacteurs de 900 MWe</u> ;	Le réacteur retenu pour Tricastin est le réacteur n° 2 (LHQ), l'essai est programmé en 2026, réacteur en fonctionnement.
		3	des essais permettant de vérifier l'efficacité des dispositions mises en œuvre après une perte de la voie A du système de ventilation des locaux abritant les équipements électriques (DVL) permettant d'assurer le fonctionnement des équipements électriques ; le programme d'essais intègre un essai <u>sur au moins un réacteur de type CPY</u> , après le déploiement des modifications prévues lors de la visite décennale précédant la remise du rapport de conclusion du réexamen ;	Le réacteur retenu est le réacteur n° 2 du Tricastin, l'essai est programmé en 2023, réacteur en fonctionnement.
		4	des essais permettant de vérifier les caractéristiques hydrauliques des pompes du système d'aspersion d'eau dans l'enceinte de confinement (EAS) dans des conditions aussi proches que possible de leur fonctionnement en situation accidentelle ; le programme d'essais intègre un essai sur au moins	Non concerné



Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
			un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey et <u>un réacteur de type CPY</u> .	
		CONF-B-I	Dans ce cadre il justifie pour l'ensemble de son programme d'essais particuliers le choix des réacteurs, et le cas échéant des équipements, sur lesquels les essais seront menés, ainsi que le calendrier associé au regard des objectifs de ces essais et de leurs conditions de réalisation.	Le choix des réacteurs et du calendrier a été justifié par EDF.
		CONF-B-II	Pour chacun des essais figurant dans son programme d'essais particuliers devant être réalisé sur des réacteurs de type CPY, l'exploitant réalise au moins un essai <b>avant le 31 décembre 2024</b> . Pour chacun des essais figurant dans son programme d'essais particuliers devant être réalisé sur des réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, l'exploitant réalise au moins un essai <b>avant le 31 décembre 2025</b> .	Prescription non échue.
	<i>Fiabilité de la fonction de recirculation de l'eau présente en fond du bâtiment du réacteur lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire</i>	CONF-C-I	<b>Au plus tard le 31 décembre 2023 pour dix réacteurs et le 31 décembre 2025 pour les autres</b> , l'exploitant met en œuvre des cerclages de sécurité sur les calorifuges des tuyauteries reliant les accumulateurs de l'injection de sécurité au circuit principal, ainsi que sur la ligne d'expansion du pressuriseur.	Prescription non échue.
		CONF-C-II-1	L'exploitant effectue, sur les tuyauteries primaires et les fonds primaires des générateurs de vapeur, les relevés nécessaires en vue du remplacement des calorifuges fibreux qui sont susceptibles de libérer des fibres en cas de brèche en pied de générateur de vapeur ; <b>(avant le 22/02/2023)</b>	Relevés réalisés.
		CONF-C-II-2	L'exploitant remplace ces calorifuges fibreux. Il vérifie que les conditions de température restent compatibles avec le fonctionnement des matériels nécessaires à la sûreté de l'installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle et met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
		CONF-C-III	L'exploitant : - effectue, <b>au plus tard le 31 décembre 2023</b> , les enquêtes nécessaires pour identifier les lignes contenant des calorifuges microporeux de type « Microtherm » dans le bâtiment du réacteur et les lignes auxiliaires du bâtiment du réacteur équipées de calorifuges fibreux de type « Protect 1000S » dont le diamètre est supérieur à 50 mm ; - achève, <b>au plus tard le 31 décembre 2025</b> , le remplacement des calorifuges microporeux de type « Microtherm » du bâtiment du réacteur. Il remplace dans le même délai le calorifuge fibreux de type « Protect 1000S » de l'ensemble des lignes auxiliaires du bâtiment du réacteur dont le diamètre est supérieur à 50 mm. Il vérifie que les conditions de température restent compatibles avec le fonctionnement des matériels nécessaires à la sûreté de l'installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle et met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires.	Prescription non échue.
		CONF-C-IV	Prescription spécifique aux réacteurs de Bugey	
		CONF-C-V	<b>Au plus tard le 31 décembre 2024</b> , l'exploitant met à jour sa démonstration de la fiabilité de la fonction de recirculation de l'eau présente en fond du bâtiment du réacteur après un accident de perte de réfrigérant primaire. Cette mise à jour intègre les enseignements d'essais de filtration réalisés dans des conditions représentatives des installations et de la situation d'accident.	Prescription non échue.
		<i>Marge de puissance attendue pour les groupes électrogènes de secours</i>	CONF-D	L'exploitant assure, avec un haut niveau de confiance, l'alimentation de l'ensemble des matériels secourus par chaque groupe électrogène de secours dans toutes les situations de la démonstration de sûreté. À ce titre, le bilan de puissance de chaque groupe électrogène de secours présente une marge d'au moins 5 %. L'exploitant met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires. <b>(avant le 22/02/2025)</b>
	<i>Dispositif de surveillance du confinement de l'enceinte</i>	CONF-E	L'exploitant établit les exigences définies du système de surveillance en exploitation du taux de fuite de l'enceinte de confinement (SEXTEN), qui constitue un élément important pour la protection qui participe à la surveillance du confinement lorsque les masses d'air dans l'enceinte de confinement sont stables. <b>(avant le 31/12/2023)</b>	Prescription non échue.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
Risques associés aux agressions	Aléas associés aux températures extérieures	AGR-A	L'exploitant retient, dans son référentiel « grands chauds », des températures extrêmes TE et Tmin associées à la canicule définies en considérant : - une fréquence de dépassement annuelle inférieure ou égale à 10-2 (borne supérieure de l'intervalle de confiance à 70 %) intégrant l'évolution climatique jusqu'au réexamen périodique suivant. Cette évolution climatique tient compte des tendances climatiques correspondant à une région pertinente pour le site concerné ; - les valeurs enveloppes du retour d'expérience pertinent pour le site. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
	Capacité à faire face à une situation de perte totale des alimentations électriques de site en situation de température élevée	AGR-B-I	<b>Au plus tard le 31 décembre 2023</b> , l'exploitant justifie la disponibilité des équipements nécessaires à la gestion des situations de perte totale des alimentations électriques (alimentations électriques externes et groupes électrogènes de secours principaux) affectant un réacteur et de celles affectant l'ensemble des réacteurs d'un site pour la température extérieure de « longue durée » (TLD) de son référentiel « grands chauds ».	Prescription non échue.
		AGR-B-II	L'exploitant met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
	Capacité à faire face à une situation de température élevée au-delà du dimensionnement	AGR-C	<b>Au plus tard le 31 décembre 2022</b> , l'exploitant : - définit un aléa allant au-delà des températures retenues dans son référentiel « grands chauds », correspondant à une période de retour décennale, et le justifie au regard des incertitudes liées à son évaluation ; - vérifie la disponibilité des équipements nécessaires pour faire face à cette situation, y compris en cas de perte des alimentations électriques externes ; - identifie les éventuelles modifications qui permettraient d'atteindre cet objectif.	Réponse EDF transmise le 27 décembre 2022.
	Risques liés à l'incendie	AGR-D-I	<b>Au plus tard le 31 décembre 2022</b> , l'exploitant prend en compte dans les études de maîtrise des risques liés à l'incendie (justification de la sectorisation, effet des fumées, effets de la pression) : - l'ensemble des locaux de l'îlot nucléaire et de la station de pompage ; - des hypothèses de modélisation enveloppes permettant de déterminer les courbes de température atteintes dans les locaux pour les feux d'armoires électriques et de chemins de câbles électriques susceptibles d'être rencontrés. En particulier, il retient pour les feux d'armoires électriques un coefficient de croissance du feu indépendant des conditions d'allumage et représentatif de l'atteinte d'une phase de combustion autoentretenu.	Réponse EDF transmise le 23 décembre 2022.
		AGR-D-II	L'exploitant met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
		AGR-E-I	L'exploitant définit et met en œuvre des dispositions d'exploitation adaptées, qui intègrent des actions de maîtrise des charges calorifiques et de maîtrise des travaux pouvant occasionner un départ de feu, dans les locaux suivants : - les locaux pour lesquels un incendie contribue significativement au risque de fusion du cœur ou de découverture des assemblages dans la piscine d'entreposage du combustible ; - les locaux dont la sectorisation est assurée par, au moins, une porte dont la position ouverte lors d'un incendie conduit à une augmentation significative du risque de fusion du cœur ou à la perte des moyens redondants d'appoint en eau ou des moyens de refroidissement de la piscine d'entreposage du combustible. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
		AGR-E-II	L'exploitant identifie, indépendamment de leur fiabilité, les dispositions de protection contre l'incendie dont la défaillance conduit à une augmentation significative du risque de fusion du cœur ou à la perte des moyens redondants d'appoint en eau ou des moyens de refroidissement de la piscine d'entreposage du combustible. Il met en œuvre des moyens permettant de réduire le risque de défaillance de ces dispositions et définit les exigences d'exploitation associées à ces moyens. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
		AGR-E-III	L'exploitant identifie les locaux les plus sensibles à l'indisponibilité des systèmes fixes d'aspersion. Il définit et met en œuvre des dispositions pour limiter les risques de perte de la sectorisation incendie dans ces locaux. ( <b>avant le 22/02/2025</b> )	Prescription non échue.
	Risques liés au séisme	AGR-F-I	L'exploitant identifie les systèmes, structures et composants nécessitant des renforcements pour assurer la tenue du noyau dur à l'aléa sismique qu'il a défini en application de la prescription [ECS-ND7] de l'annexe aux décisions du 21 janvier 2014 susvisées. ( <b>avant le 22/02/2023</b> )	Livrables transmis le 22 février 2023.
		AGR-F-II	L'exploitant met en œuvre les modifications permettant les renforcements des systèmes, structures et composants identifiés au I. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
		AGR-F-III	Pour les réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, du Bugey, de Chinon, de Cruas et du Tricastin, l'exploitant étudie les possibilités de renforcement permettant de faire face à des niveaux d'aléa sismique plus élevés que ceux mentionnés au I pour tenir compte des incertitudes sur la détermination de l'aléa extrême et les éventuels effets de site particuliers. Il définit les éventuelles modifications à mettre en œuvre au regard des enjeux pour la sûreté et le calendrier associé. ( <b>avant le 22/02/2023</b> )	Livrables transmis le 22 février 2023.
	Risques liés à l'explosion d'origine interne	AGR-G-I	<b>Au plus tard le 31 décembre 2025</b> , l'exploitant : - identifie, pour les explosions susceptibles de conduire à la perte d'une fonction de sûreté, les situations pour lesquelles la disponibilité des équipements nécessaires à l'atteinte et au maintien de l'état sûr du réacteur n'est pas assurée ; - évalue, de manière quantifiée, les risques de formation d'une atmosphère explosible dans le bâtiment du réacteur, y compris en cas de survenue d'un séisme, en étudiant les phénomènes susceptibles de se produire à proximité des fuites considérées ; - définit les éventuelles dispositions à mettre en œuvre au regard des enjeux pour la sûreté et le calendrier associé.	Prescription non échue.
		AGR-G-II	<b>Au plus tard le 31 décembre 2022</b> , l'exploitant : - identifie, indépendamment de leur fiabilité, les dispositions de protection contre l'explosion dont la défaillance conduit à une augmentation significative du risque de fusion du cœur ou à la perte des moyens redondants d'appoint en eau ou des moyens de refroidissement de la piscine d'entreposage du combustible ; - définit les moyens à mettre en œuvre pour réduire le risque de défaillance de ces dispositions, les exigences d'exploitation associées à ces moyens et le calendrier associé.	Réponse EDF transmise le 27 décembre 2022.
Études des accidents affectant le réacteur	Transitoires de dilution pour les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey	Étude-A	Prescription spécifique aux réacteurs de Bugey	
	Validité de la corrélation de flux critique en présence d'assemblages déformés latéralement	Étude-B	<b>Au plus tard le 31 décembre 2023</b> , l'exploitant évalue, par une démarche expérimentale, la validité de la corrélation de flux critique utilisée en périphérie des assemblages déformés. À la même date, il définit les éventuelles modifications à mettre en œuvre et le calendrier associé. L'exploitant transmet <b>au plus tard le 30 juin 2021</b> un programme détaillé des configurations d'essais à réaliser.	Le programme détaillé a été transmis le 23 juin 2021.
	Sous-criticité en situation de perte totale des alimentations électriques due à une défaillance de cause commune des tableaux électriques LH	Étude-C-I	Prescription spécifique aux réacteurs de Bugey.	
		Étude-C-II	Prescription spécifique aux réacteurs de Bugey	
	Comportement mécanique des	Étude-D-I	<b>Au plus tard le 30 juin 2023</b> , l'exploitant réalise des essais permettant de caractériser la limite de flambage des grilles des assemblages de combustible.	Réponse EDF transmise le 29 juin 2023.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
	<i>assemblages de combustible</i>		À la même date, l'exploitant évalue le comportement mécanique des assemblages en situation d'accident de perte de réfrigérant primaire de quatrième catégorie cumulée avec un séisme survenant de manière concomitante sur la base d'une méthode validée, intégrant des hypothèses et des règles adaptées aux incertitudes et aux limites des connaissances des phénomènes mis en jeu.	
		Étude-D-II	En cas de dépassement de la valeur garantissant l'absence de flambage, l'exploitant définit des dispositions à mettre en œuvre pour assurer la maîtrise de la réactivité et le refroidissement du cœur dans cette situation et le calendrier associé.	Prescription non échue.
Études des accidents affectant la piscine d'entreposage du combustible	Système d'appoint et de refroidissement diversifié de la piscine d'entreposage du combustible	PISC-A-I	L'exploitant met en œuvre un système de refroidissement diversifié de la piscine d'entreposage du combustible et un système d'appoint en eau ultime à cette piscine, et en assure le suivi en exploitation.	Modification PNPP 1907 « création d'un système de refroidissement mobile diversifié PTRbis » déployée lors de la VD4.
		PISC-A-II	Les parties fixes des dispositions mentionnées au I sont des éléments importants pour la protection des intérêts pour lequel l'exploitant identifie les exigences définies associées. (avant le 31/12/2023)	Prescription non échue.
		PISC-A-III	Les moyens permettant d'assurer, en situations noyau dur, les fonctions de refroidissement diversifié de la piscine d'entreposage du combustible et d'appoint en eau ultime à cette piscine font partie du noyau dur et respectent les prescriptions [ECS-16] de l'annexe aux décisions du 26 juin 2012 susvisées et [ECS-ND2] de l'annexe aux décisions du 21 janvier 2014 susvisées. (avant le 22/02/2025)	Prescription non échue.
	Études des accidents affectant la piscine d'entreposage du combustible	PISC-B-I	L'exploitant intègre, dans un chapitre dédié du rapport de sûreté, les règles d'étude associées à la démonstration de sûreté de la piscine d'entreposage du combustible ainsi que les situations d'incident et d'accident retenues. Ce chapitre inclut les situations suivantes : - les situations de perte de refroidissement partielle ou totale de l'eau de la piscine d'entreposage du combustible ; - les situations de rupture de tuyauterie sur un tronçon isolable connecté à la piscine d'entreposage du combustible. Il met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires. (avant le 22/02/2025)	Prescription non échue.
		PISC-B-II	L'exploitant définit <b>avant le 30 juin 2021</b> un calendrier pour la réalisation des études des situations suivantes, en retenant les règles mentionnées au I : - les situations de perte de refroidissement ou de vidange de la piscine du bâtiment du réacteur lorsque les deux piscines sont en communication via le tube de transfert, y compris lorsqu'un assemblage de combustible se trouve dans le tube de transfert ;  - les situations affectant la piscine du bâtiment du combustible, pouvant être induites par la défaillance, en cas de séisme, d'un équipement non classé sismique. À l'issue de ces études, il définit les éventuelles modifications à mettre en œuvre au regard des enjeux pour la sûreté et le calendrier associé.	Éléments transmis par EDF le 23 juin 2021 et le 30 juin 2021.
		PISC-C	L'exploitant vérifie que, en cas de situation d'agression, d'incident ou d'accident, un état sûr qui se caractérise par une absence d'ébullition de la piscine d'entreposage du combustible peut être atteint et maintenu. Il identifie les situations pour lesquelles un tel état ne peut être atteint avec les moyens valorisés dans la démonstration de sûreté. Il définit et met en œuvre les dispositions nécessaires pour améliorer la prévention de ces situations et prévoit les dispositions de gestion post-accidentelle pour atteindre à terme cet état sûr sans ébullition. (avant le 22/02/2026)	Prescription non échue.
Études des accidents avec fusion du cœur	Dispositif de stabilisation du corium	AG-A-I	L'exploitant met en œuvre les dispositifs techniques de maintien à sec du puits de cuve, d'étalement du corium sur le fond du puits de cuve et du local adjacent et de renoyage passif du corium par l'eau, prévus en réponse à la prescription [ECS-ND16] de l'annexe aux décisions du 21 janvier 2014 susvisées, visant à éviter le percement du radier en cas de fusion partielle ou totale du cœur.	Modification PNPP1976 « Mise en place d'un dispositif d'étalement à sec et de stabilisation du corium sous eau » déployée lors de la VD4.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
		AG-A-II-1	L'exploitant transmet, <b>au plus tard le 31 décembre 2022</b> , à l'Autorité de sûreté nucléaire un avant-projet détaillé permettant l'épaississement du radier des bâtiments du réacteur dont le béton est très siliceux à partir de 2025. Cet avant-projet comporte une étude d'optimisation de la radioprotection des intervenants ;	Réponse EDF reçue le 27 décembre 2022.
		AG-A-II-2	L'exploitant transmet, <b>au plus tard le 30 juin 2023</b> , à l'Autorité de sûreté nucléaire les conclusions de son programme d'études du comportement des radiers en situation d'accident avec fusion du cœur fondé sur des essais. À la même date, il prend position sur la nécessité d'épaissir le radier des bâtiments du réacteur dont le béton est très siliceux ;	Réponse EDF transmise.
		AG-A-II-3	L'exploitant épaissit les radiers le nécessitant.	Tricastin 1 n'est pas concerné.
		AG-A-III	L'exploitant renforce les voiles entre le local d'instrumentation interne du cœur (RIC) et la zone des puisards du fond de l'enceinte de confinement du bâtiment du réacteur pour prévenir tout risque induit par leur percement par le corium. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
	Évacuation de la puissance résiduelle hors de l'enceinte de confinement sans éventage	AG-B-I	L'exploitant met en œuvre le dispositif ultime d'évacuation de la puissance résiduelle de l'enceinte de confinement (EASu) et dispose de la source froide ultime (SFu), prévus en réponse au troisième alinéa du III de la prescription [ECS-ND1] de l'annexe aux décisions du 21 janvier 2014 susvisées, permettant l'évacuation de la puissance résiduelle hors de l'enceinte de confinement sans ouverture du dispositif d'éventage et de filtration.	Modification PNPP 1811 « <i>Mise en place d'un système EAS-ND d'évacuation de la puissance résiduelle (complété par des moyens mobiles déployés par la FARN : détection activité dont échangeur, source froide mobile)</i> » déployée lors de la VD4. Modification PNPP 1714 « <i>Création d'une source d'eau de l'appoint Noyau Dur (suite PT ECS 16).</i> » lors de la VD4.
		AG-B-II-1	L'exploitant définit, <b>au plus tard le 31 décembre 2022</b> , les moyens permettant d'injecter à court terme dans le bâtiment du réacteur un volume d'eau borée complémentaire à celui contenu dans la bache du système de traitement et de refroidissement de l'eau des piscines (PTR) afin d'assurer l'évacuation de la puissance résiduelle de l'enceinte de confinement lors d'un accident avec fusion du combustible. Dans le même délai, il justifie la faisabilité de l'injection de ce volume d'eau borée complémentaire, compte tenu des exigences associées aux moyens retenus et aux capacités d'eau borée disponibles ;	Réponse EDF reçue le 27 décembre 2022.
		AG-B-II-2	L'exploitant met en œuvre les éventuelles modifications nécessaires. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
		AG-B-III	L'exploitant met en œuvre les moyens pour faire face à une perte à terme du dispositif ultime d'évacuation de la puissance résiduelle de l'enceinte de confinement (EASu), en situation post-accidentelle. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
		AG-B-IV	L'exploitant installe les moyens nécessaires pour assurer la détection, la collecte et la réinjection vers le bâtiment du réacteur des éventuelles fuites du dispositif ultime d'évacuation de la puissance résiduelle de l'enceinte de confinement (EASu), y compris en situation d'accident grave. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
		AG-C-I	L'exploitant protège, à l'égard des agressions d'origine interne, les composants de la chaîne de mesure « gamme large » de la pression de l'enceinte de confinement situés dans les principaux locaux électriques de la voie de sûreté B. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
		AG-C-II	L'exploitant renforce le dispositif d'éventage et de filtration de l'enceinte de confinement afin qu'il reste opérationnel après un séisme majoré de sécurité (SMS). ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
	Gestion des eaux contaminées	AG-D-I	Afin de réduire le risque de contamination des eaux souterraines après un accident ayant conduit à la fusion du cœur, l'exploitant met en œuvre les moyens permettant de limiter les fuites d'eau contaminée en dehors du bâtiment du réacteur et du bâtiment du combustible. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.
		AG-D-II	L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réduire la contamination de l'eau présente dans le bâtiment du réacteur après un accident ayant conduit à la fusion du cœur et s'assure de leur caractère opérationnel sur site. ( <b>avant le 22/02/2026</b> )	Prescription non échue.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
		AG-D-III	Afin de limiter l'ampleur et la durée de la contamination des eaux dans le milieu en cas de fuite d'eau contaminée en dehors des bâtiments après un accident ayant conduit à la fusion du cœur, l'exploitant étudie les moyens de limiter la dissémination de substances radioactives, par le sol et les eaux souterraines, en dehors du site. Il définit les éventuelles dispositions à mettre en œuvre au regard des enjeux pour la sûreté et le calendrier associé. <b>(avant le 22/02/2023)</b>	Livrables transmis le 9 février 2023.
Noyau dur	Alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur faisant partie du noyau dur	ND-A	L'exploitant met en œuvre la modification de l'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur, prévue en réponse au deuxième alinéa du III de la prescription [ECS-ND1] de l'annexe aux décisions du 21 janvier 2014 susvisée, permettant l'évacuation de la puissance résiduelle par le circuit secondaire en situations noyau dur. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
	Moyen de secours de l'injection aux joints des groupes motopompes primaires	ND-B	L'exploitant met en œuvre un moyen de secours de l'injection aux joints des groupes motopompes primaires afin de pouvoir injecter de l'eau borée lorsque le circuit primaire est à haute pression en situations noyau dur. Ce moyen fait partie du noyau dur. <b>(avant le 22/02/2026)</b>	Prescription non échue.
	Déploiement du noyau dur	ND-C	Sans préjudice des dispositions de la présente décision et des décisions du 21 janvier 2014 susvisées, l'exploitant met en œuvre l'ensemble des autres dispositions du noyau dur. <b>(avant le 22/02/2026)</b>	Prescription non échue.
Études des conséquences radiologiques des accidents	Réduction des conséquences radiologiques de l'accident de rupture de tube de générateur de vapeur de quatrième catégorie	CR-A-I	<b>Au plus tard le 30 juin 2022</b> , l'exploitant abaisse la limite en iode équivalent autorisée en transitoires de puissance par les spécifications radiochimiques de l'eau du circuit primaire.	EDF a mis en œuvre la modification.
		CR-A-II-1	L'exploitant met en œuvre les modifications qu'il a prévues pour réduire les conséquences radiologiques de l'accident de rupture de tube de générateur de vapeur de quatrième catégorie : 1. la modification visant à augmenter la capacité de décharge du groupe de contournement de la turbine à l'atmosphère afin d'augmenter la vitesse de refroidissement du circuit primaire et d'atteindre plus rapidement l'état de repli ;	Modification PNPE 1141 « Modification des internes de vanne réglantes du système de contournement de la turbine principale avec décharge à l'atmosphère (GCT-a) pour augmenter leur capacité de débit » déployée lors de la VD4.
		CR-A-II-2	L'exploitant met en œuvre les modifications qu'il a prévues pour réduire les conséquences radiologiques de l'accident de rupture de tube de générateur de vapeur de quatrième catégorie : 2. la modification de la conduite de l'injection de sécurité à haute pression pour cet accident <b>(avant le 31/12/2022)</b>	Réponse EDF reçue le 11 avril 2022.
	Réduction des relâchements d'iode en phase gazeuse à partir de l'eau contaminée	CR-B	L'exploitant met en œuvre des dispositions pour réduire significativement, lors d'un accident grave, les relâchements d'iode en phase gazeuse à partir de l'eau contaminée présente dans l'enceinte de confinement du bâtiment du réacteur ainsi que dans le bâtiment du combustible en cas de recirculation de cette eau. <b>(avant le 22/02/2025)</b>	Prescription non échue.
Facteurs organisationnels et humains	Réévaluation des organisations, des procédures, des outils et des comportements humains	FOH-A	<b>Au plus tard le 31 décembre 2024</b> , l'exploitant évalue la capacité des systèmes sociotechniques complexes que constituent ses centrales nucléaires à faire face à la diversité des situations réelles d'exploitation. Pour cela, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le <b>31 décembre 2021</b> , un programme d'étude qui inclut l'impact des démarches de standardisation des organisations, des procédures, des outils et des comportements humains. Ce programme intègre, parmi les activités d'exploitation étudiées, celles concourant à la maîtrise de la conformité et son maintien dans le temps, notamment la détection et le traitement des écarts.	Prescription non échue.
	Capacité des opérateurs à réaliser les actions dans les locaux	FOH-B	L'exploitant vérifie la capacité effective des opérateurs à accéder aux locaux et à y réaliser les actions de conduite requises dans la démonstration de sûreté nucléaire en cas d'accident, d'accident grave ou d'agression (par exemple, accessibilité des organes de contrôle et de commande, capacité de réalisation des actions en cas de port d'équipements de protection individuels, disponibilité de l'outillage, délai nécessaire aux accès). L'exploitant définit les éventuelles modifications à mettre en œuvre et le calendrier associé. <b>(avant le 31/12/2023)</b>	Prescription non échue.

Thème	Sous-thème	Numéro	Libellé et date d'application pour Tricastin 1	Etat d'avancement (au 06/07/2023)
Maîtrise des risques non radiologiques et des inconvénients présentés par le fonctionnement normal	Conformité des installations	INC-A-I	<p><b>Au plus tard le 30 juin 2021</b>, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire le programme de contrôle de la conformité de ses installations qu'il mettra en œuvre lors du réexamen périodique de chaque réacteur vis-à-vis des inconvénients présentés par le fonctionnement normal et des risques non radiologiques.</p> <p>Cette conformité est appréciée au regard des règlements des 18 décembre 2006, 16 décembre 2008 et 22 mai 2012 susvisés, des dispositions relatives aux inconvénients présentés par le fonctionnement normal et aux risques non radiologiques de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, des décisions des 16 juillet 2013, 21 avril 2015, 6 décembre 2016, 23 mars 2017 et 6 avril 2017 susvisées et des décisions individuelles applicables en matière de prélèvement et consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement.</p> <p>L'exploitant justifie le périmètre des équipements retenus dans ce programme de contrôle. Le périmètre inclut notamment les ouvrages de génie civil et les équipements nécessaires à la maîtrise des inconvénients présentés par les installations en fonctionnement normal et des risques non radiologiques, en particulier les éléments importants pour la protection permettant de réaliser le traitement des effluents et le conditionnement des déchets.</p> <p>Ce programme de contrôle comprend des contrôles in situ des ouvrages de génie civil et de matériels et le réexamen de la pertinence des opérations courantes de contrôle et de maintenance au regard de leurs objectifs et des meilleures techniques disponibles correspondantes.</p>	Réponse EDF reçue le 30 juin 2021
		INC-A-II	L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un état de la conformité de son installation au regard des résultats des contrôles mentionnés au I et les mesures qu'il a définies pour remédier aux éventuels écarts constatés. ( <b>avant le 31/12/2022</b> )	Réponse EDF reçue.
	Études d'impact des installations	INC-B-I	<p>L'exploitant consolide les mises à jour de l'étude d'impact réalisées jusqu'à cette date sous la forme prévue par les articles R. 122-5 et R. 593-17 du code de l'environnement. Dans ce cadre, il veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à tenir compte de l'évolution de l'état des connaissances, notamment en matière d'évaluation des impacts des rejets des installations et d'évolution de l'environnement du site ;</li> <li>- à décrire l'incidence des installations sur le climat et la vulnérabilité des installations au changement climatique, notamment en ce qui concerne les rejets thermiques, la gestion des rejets liquides et l'utilisation de la ressource en eau.</li> </ul> <p>Il peut fonder son étude sur des données et analyses existantes quand celles-ci sont encore pertinentes, en particulier quand il a évalué certains impacts sur l'environnement lors de modifications récentes.</p> <p>En l'absence d'évolution significative répertoriée, l'exploitant peut reconduire les éléments existants sur la connaissance du milieu devant figurer dans la description des aspects pertinents de l'état de l'environnement. (<b>avant le 31/03/2021</b>)</p>	Réponse le 24 mars 2021 en ce qui concerne l'étude d'impact de la centrale du Tricastin.
		INC-B-II	L'exploitant précise les améliorations contribuant à la réduction des impacts de ses installations sur l'environnement qu'il prévoit au regard des conclusions de l'étude d'impact mentionnée au I et des meilleures techniques disponibles, ainsi que le calendrier de mise en œuvre associé. ( <b>avant le 31/03/2021</b> )	Réponse le 24 mars 2021 en ce qui concerne l'étude d'impact de la centrale du Tricastin.
		INC-B-III	<b>Au plus tard le 31 décembre 2023</b> , l'exploitant transmet une étude présentant le cumul des incidences sur le Rhône et sur la Loire des centrales nucléaires situées sur ces fleuves.	Prescription non échue

# Références

## Références réglementaires

- [1] Arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
- [2] Décision n° 2014-DC-0444 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 relative aux arrêts et redémarrages des réacteurs électronucléaires à eau sous pression
- [3] Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
- [4] Décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base

## Références liées à la phase générique du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe

- [10] Lettre de l'ASN référencée CODEP-DCN-2016-007286 du 20 avril 2016 : Orientations génériques du réexamen périodique associé aux quatrièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe d'EDF (VD4-900)
- [11] Rapport de l'ASN référencé CODEP-DCN-2021-007968 de mars 2021 : Rapport d'instruction générique de l'Autorité de sûreté nucléaire
- [12] Décision n° 2021-DC-0706 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 février 2021 fixant à la société Électricité de France (EDF) les prescriptions applicables aux réacteurs des centrales nucléaires du Blayais (INB n° 86 et n° 110), du Bugey (INB n° 78 et n° 89), de Chinon (INB n° 107 et n° 132), de Cruas (INB n° 111 et n° 112), de Dampierre-en-Burly (INB n° 84 et n° 85), de Gravelines (INB n° 96, n° 97 et n° 122), de Saint-Laurent-des-Eaux (INB n° 100) et du Tricastin (INB n° 87 et n° 88) au vu des conclusions de la phase générique de leur quatrième réexamen périodique.
- [13] Courrier de l'ASN référencé CODEP-DCN-2021-007988 du 4 mars 2021 : Demandes complémentaires à la décision n° 2021-DC-706 de l'Autorité de sûreté nucléaire
- [14] Courrier de l'ASN référencé CODEP-DCN-2021-007693 du 26 février 2021 : Demandes complémentaires liées à la maîtrise du vieillissement et de l'obsolescence
- [15] Courrier de l'ASN référencé CODEP-DCN-2021-007672 du 26 février 2021 : Demandes complémentaires liées à la vérification de la conformité
- [16] Courrier de l'ASN référencé CODEP-DRC-2023-007030 du 9 février 2023 : Demandes complémentaires liées aux plans de démantèlement

## Références liées aux réexamens périodiques du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Tricastin

- [20] Décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2011-DC-0227 du 27 mai 2011 fixant à Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire du Tricastin situé sur la commune Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) au vu des conclusions du troisième réexamen périodique du réacteur n° 1 constituant l'INB n° 87
- [21] Décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2023-DC-0764 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 juin 2023 fixant à Électricité de France (EDF) des prescriptions complémentaires applicables à la centrale nucléaire du Tricastin au vu des conclusions du quatrième réexamen périodique du réacteur n° 1 de l'INB n° 87 et modifiant les décisions n° 2011-DC-0227 et n° 2015-DC-0494 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 27 mai 2011 et du 27 janvier 2015



- [22] Avis de l'IRSN n° 2021-00205 Examen du rapport de conclusion du réexamen de sûreté du réacteur n° 1 à l'issue de sa quatrième visite décennale.
- [23] Rapport de l'examen de conformité VD4 de la Tranche 1 du CNPE du Tricastin transmis par courrier du 10 avril 2020, référencé D4534ISI20013419-RNDS
- [24] Note technique – Dossier d'aptitude à la poursuite de fonctionnement en exploitation Tranche 1 CNPE du Tricastin, référencé D453418001207 indice 1 transmis par courrier du 16 juin 2020, référencé D453420018113
- [25] Rapport de conclusion du quatrième réexamen périodique de la tranche 1 du CNPE, référencé D453420006697 indice 00 transmis par courrier du 14 février 2020, référencé D453420008469
- [26] Dossier enquête publique Tricastin transmis par courrier du 5 octobre 2021, référencé D453421051294-DIR-BTDA
- [27] Arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2021 (Drôme et Vaucluse) portant ouverture d'une enquête publique concernant les dispositions proposées par EDF lors du 4<sup>e</sup> réexamen périodique au-delà de la 35<sup>e</sup> année de fonctionnement du réacteur électronucléaire n° 1 de l'installation nucléaire de base INB n° 87, situé sur le centre nucléaire de production d'électricité CNPE du Tricastin sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme.
- [28] Transmission du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, dans le cadre de l'enquête publique inter-préfectorale sur les dispositions proposées par EDF lors du 4<sup>e</sup> réexamen périodique en date du 15 avril 2022
- [29] Courrier de l'ASN référencé CODEP-DCN-2022-028468 à la suite de l'enquête publique du réacteur n° 1 du site du Tricastin

#### **Autres références spécifiques aux réacteurs du Tricastin**

- [30] Décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 modifié autorisant la création par Électricité de France des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans le département de la Drôme
- [31] Décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)
- [32] Décision n° 2008-DC-0102 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)
- [33] Décision n° 2008-DC-0102 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)
- [34] Décision n° n°2023-DC-0762 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 juin 2023 modifiant la décision n° 2008-DC-0102 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)

- [35] Décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 modifiée fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)
- [36] Décision n°2023-DC-0761 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 juin 2023 modifiant la décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)

### **Inspections et instructions de l'ASN**

- [37] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-09521 du 22 février 2019 à la suite de l'inspection relative à l'examen de conformité et à la mise en œuvre de la partie réalisable réacteur en fonctionnement des modifications du lot A associées à la quatrième visite décennale (VD4) sur le réacteur 1
- [38] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-0315206 du 29 mars 2019 à la suite de l'inspection relative la conformité de certains supports et ancrages en application du programme d'examen de conformité contenu dans la note de réponse aux objectifs en référence applicable au réacteur 1
- [39] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-026756 du 20 juin 2019 à la suite de l'inspection relative aux modalités de vérification de la conformité et à la mise en œuvre de la partie réalisable en fonctionnement des modifications hybrides du lot A associées à la quatrième visite décennale (VD4) du réacteur 1
- [40] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-031608 du 12 juillet 2019 à la suite de l'inspection relative à la vérification de la conformité du réacteur 1 vis-à-vis de la mise en œuvre des modifications déployées depuis le dernier réexamen périodique.
- [41] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-033074 du 23 juillet 2019 à la suite de l'inspection relative la gestion des risques non radiologiques ainsi que la réalisation des contrôles des rétentions et des puisards identifiés comme dernières barrières de protection de l'environnement, dans le cadre de l'examen de conformité (ECOT) associé au quatrième réexamen périodique (VD4) du réacteur 1.
- [42] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-033529 du 24 juillet 2019 à la suite de l'inspection relative aux modalités de détection, d'identification, et de traitement des écarts en lien avec la conformité aux exigences définies applicables au réacteur n° 1
- [43] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2019-053593 du 20 décembre 2019 à la suite de l'inspection relative à l'état de l'intégration des modifications liées au 4ème réexamen périodique et à la conformité au référentiel applicable du réacteur 1
- [44] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2020-002525 du 10 janvier 2020 à la suite de l'inspection réalisée pendant la quatrième visite décennale du réacteur 1
- [45] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2020-004381 du 16 janvier 2020 à la suite de l'inspection relative à la gestion des écarts lors de la quatrième visite décennale du réacteur 1
- [46] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2020-016257 du 21 février 2020 à la suite de l'inspection relative à la mise en œuvre du processus de maîtrise du vieillissement des installations de la centrale nucléaire du Tricastin
- [47] Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2020-021614 du 19 mars 2020 à la suite de l'inspection relative à la pérennité de la qualification et aux essais de requalification des modifications matérielles associées à la 4<sup>e</sup> visite décennale du réacteur 1

- [48]** Courrier référencé CODEP-DCN-2019-047431 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 14 novembre 2019 fixant à la société Électricité de France (EDF) les demandes applicables dans le cadre du quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe
- [49]** Note d'étude référencée D309520007096 indice B du 05 mai 2020 : « Impact du séisme du Teil sur les niveaux d'aléa sismique des sites de Cruas et de Tricastin »
- [50]** Courrier de l'ASN référencé CODEP-DCN-2022-00642 du 24 février 2022 relatif au mouvement sismique à prendre en compte pour les sites du Tricastin et de Cruas en application de la RFS 2001-01 à la suite du séisme du Teil du 11 novembre 2019
- [51]** Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2021-058811 du 20 décembre 2021 à la suite de l'inspection relative à la conduite incidentelle et accidentelle (CIA), et plus particulièrement sur l'intégration de la documentation du chapitre VI des règles générales d'exploitation (RGE) lors des 4<sup>es</sup> visites décennales (VD4) des réacteurs 1 et 2
- [52]** Lettre de l'ASN référencée CODEP-LYO-2022-017091 du 13 mai 2022 à la suite de l'inspection renforcée sur le domaine de l'environnement dans le cadre du 4<sup>eme</sup> réexamen périodique des réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin
- [53]** Courrier EDF, référencé D453423021683 du 3<sup>a</sup> mars 2023, de réponse au courrier CODEP- LYO-2022-017091 pour le CNPE de Tricastin